

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-19-000-000		126	19

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route de Beuson 10
Localité	1993 Veysonnaz
Lieu-dit	La Mière
Cadastre n°	277
Folio n°	2
Zone(s)	Zone extensive du village H50
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Fragnière Marc-Henri, Fragnière Jean-Pierre, Héritier Rose-Marie, Fragnière Marlyse
Année de constr.	1938
Période	XXe siècle
Modification(s)	Extension soubassement/terrasse et aménagement logement



Coordonnées : 2°59'970 / 1°11'5962

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la route de Beuson, dans une épingle de la route principale, cette maison d'habitation est implantée dans la pente et sur une parcelle arborisée.

Le bâtiment de quatre niveaux, initialement de plan carré, a été agrandi à deux reprises par des extensions d'un niveau au sud-ouest dont le toit plat sert de terrasse. Le soubassement d'origine est en moellons assemblés et jointoyés ; le corps principal est en madriers. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse initiale et ses avant-toits particulièrement débordants qui reposent sur des têtes de panne sculptées ; il est recouvert de plaques d'éternit. Les percements sont répartis avec ordonnance, en travées régulières. Les fenêtres ont encore des menuiseries (croisillons dans la partie supérieure de la baie), des tablettes, des encadrements et des volets en bois d'origine. Le vantail de la porte d'entrée semble également ancien, comme les balcons en bois. La date de construction (1938) est peinte au pignon sud-est. Les ouvertures du soubassement, au nord-ouest, ont été remaniées (reprises en ciment) et de nouvelles baies (portes-fenêtres notamment) ont été créées, vraisemblablement lors de l'aménagement de l'extension. A noter que les nouvelles fenêtres reprennent la typologie de celles d'origine dans un souci d'intégration. Une annexe récente en béton, au sud-est, sert d'entrée dans le logement aménagé au niveau du soubassement.

L'état général est bon. Caractérisé par un style "chalet", le bâtiment conserve sa substance historique malgré un agrandissement du socle, par ailleurs relativement bien intégré. Le corps principal n'a subi aucune modification/transformation portant atteinte à sa substance extérieure ; la conservation des vitrages d'origine est remarquable. Le bâtiment demeure très authentique.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre environnant III : « Terrains largement occupés par des résidences secondaires », objectif de sauvegarde b.
Photo ancienne Delcampe (avant extension).



Façades sud-ouest et sud-est



Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.10.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-21-000-000		126	21

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Route de Beuson 7
Localité	1993 Veysonnaz
Lieu-dit	La Mière
Cadastre n°	452
Folio n°	2
Zone(s)	Zone extensive du village H50
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Vouardoux Thérèse, Paroz Rose
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2°59'007 / 1°11'593

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la route de Magrappé, cette grange-écurie est implantée dans la pente.

Le bâtiment de trois niveaux est entièrement constitué de madriers. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse initiale ; il est recouvert de tôles métalliques ondulées. L'entrée dans le soubassement (écurie) est au nord-ouest et les accès aux niveaux supérieurs (grange) se situent au sud-est, du côté de la rue afin de faciliter l'engrangement du fourrage. Au nord-ouest, la galerie est fermée par des planches, aménagement qui existe depuis longtemps (photos anciennes).

L'état général est moyen. La grange-écurie n'a subi aucune transformation ; elle conserve sa substance historique rurale et modeste. C'est le seul témoin intact de la rangée de trois dépendances rurales construites en bordure de la rue de Magrappé (les deux autres sont transformées), c'est pourquoi il est souhaitable de préserver au mieux la substance ancienne.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre environnant III : « Terrains largement occupés par des résidences secondaires », objectif de sauvegarde b.
Photo ancienne Delcampe ; swisstopo, photos aériennes 1937 et 1949.



Façades sud-ouest et sud-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 30.06.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-22-000-000		126	22

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Route de Beuson 3
Localité	1993 Veysonnaz
Lieu-dit	La Mière
Cadastre n°	450
Folio n°	2
Zone(s)	Zone extensive du village H50
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Fournier Henri,Dussex Odile,Praz Anne Elisabeth
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Aménagement d'un garage et réfection toiture



Coordonnées : 2°59'015 / 1°11'5'974

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la route de Magrappé, cette grange-écurie est accolée, au nord-est, à une grange transformée sise sur la parcelle 449. Elle est implantée dans la pente.

Le rural appartient à la même typologie architecturale que la grange de la parcelle 452, à la différence qu'il a subi des transformations, principalement au nord-ouest. Le bâtiment de quatre niveaux comprend une extension maçonnée (garages box) et un mur percé de deux ouvertures. Le corps principal constitué de madriers a été conservé sans intervention. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est, recouvert de bardeaux, est conservé sous une nouvelle structure recouverte de tuiles en eternit. L'entrée dans le soubassement (écurie) est au nord-ouest et les accès aux niveaux supérieurs (grange) se situent au sud-est, du côté de la rue afin de faciliter l'engrangement du fourrage. Au nord-ouest, la galerie est fermée par des planches, aménagement qui existe depuis longtemps (photos anciennes).

L'état général est bon. La grange-écurie a subi des transformations dont l'aménagement d'un garage qui ne présente aucun intérêt patrimonial. Malgré cette intervention, la substance historique rurale et modeste est relativement bien conservée. La situation du rural en bordure de la rue est importante et nécessite la conservation du volume.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre environnant III : « Terrains largement occupés par des résidences secondaires », objectif de sauvegarde b.

Photo ancienne Delcampe ; swisstopo, photos aériennes 1937 et 1949.



Façades sud-ouest et sud-est



Façades nord-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 30.06.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-23-000-000		126	23

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Route de Beuson 1
Localité	1993 Veysonnaz
Lieu-dit	La Mière
Cadastre n°	449
Folio n°	2
Zone(s)	Zone extensive du village H50
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Atelier
Propriétaire(s)	Fournier Ludovic
Année de constr.	après 1949 - avant 1958
Modification(s)	Transformation/rénovation complète



Coordonnées : 2°59'020 / 1°11'5979

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la route de Magrappé, cette grange-écurie transformée est accolée, au sud-ouest, à une grange sise sur la parcelle 450. Elle est implantée dans la pente.

Le rural appartenait à la même typologie architecturale que la grange mitoyenne et celle de la parcelle 452, à la différence qu'il a subi des transformations considérables. Le bâtiment de trois niveaux était entièrement constitué de madriers, partiellement visibles au nord-ouest ; le reste est recouvert de planches. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est, est recouvert d'un placage métallique et de panneaux photovoltaïques. Il est épais et l'avant-toit est trop important au sud-est. Les pignons ont été vitrés. De grandes portes sont aménagées au sud-est et au nord-est. Au nord-ouest, la disposition des solives témoigne d'une ancienne galerie fermée par des planches (photos anciennes).

L'état général est bon. La grange-écurie rénoverée a subi des transformations considérables, faisant disparaître la substance historique. Elle ne présente plus d'intérêt patrimonial, mais sa situation en bordure de la rue est importante et nécessite la conservation du volume.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre environnant III : « Terrains largement occupés par des résidences secondaires », objectif de sauvegarde b.

Photo ancienne Delcampe ; swisstopo, photos aériennes 1937 et 1949.



Façades sud-est et nord-est



Façades nord-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 24.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-24-000-000		126	24

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Route de Beuson 2
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	283
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Lathion Yvonne
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2°59'032 / 1°11'009

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la route Beuson, dans une épingle de la route principale et en entrée du tissu historique et ancien du village, cette grange-écurie est implantée dans une légère pente.

Le bâtiment de deux niveaux est entièrement constitué de madriers. Le toit à deux pans avec pignons au nord-est et au sud-ouest (faîte parallèle aux courbes de niveaux) conserve sa finesse initiale et des avant-toits au nord-ouest et au sud-est pour abriter les galeries ; il est recouvert de tuiles en terre cuite. L'entrée dans le soubassement (écurie) est au nord-ouest et l'accès au niveau supérieur (grange) se situe au sud-est, du côté de la rue afin de faciliter l'engrangement du fourrage. Au nord-ouest, la galerie est fermée par des planches, aménagement qui existe depuis longtemps (photos anciennes).

L'état général est mauvais. La grange n'a subi aucune transformation et elle conserve sa substance historique rurale et modeste, mais elle souffre d'instabilité à laquelle il est urgent de remédier.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Photo ancienne Delcampe ; swisstopo, photos aériennes 1937 et 1949.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-25-000-000		126	25

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village
Localité	1993 Veysonnaz
Lieu-dit	Ousse
Cadastre n°	1727
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Commune de Veysonnaz
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Transformation en 1904



Coordonnées : 2°59'026 / 1°11'020

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, en entrée du tissu historique et ancien du village, cette grange-écurie est implantée dans la pente.

Le bâtiment de trois niveaux est constitué de madriers. Il a été complété par des galeries fermées en planches sur toutes ses faces, aménagements qui existent depuis longtemps (photos anciennes). L'annexe au nord-ouest est déjà construite en 1937 également. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine ; il a été prolongé sur les extensions. Il est recouvert de tuiles en terre cuite sur un pan et de tôles métalliques ondulées sur l'autre. Certaines extrémités de pannes et de solives ont une croix gravée. Plusieurs portes ont des montants ornés de frises de denticules à damier. De part et d'autre d'une croix, une inscription mêlant visiblement des chiffres et des initiales surmonte la porte au nord-est : 1 P . 9 [croix] 0 M 4.

L'état général est moyen. La grange-écurie volumineuse est probablement assez ancienne (19e siècle), mais elle a été remaniée (en 1904 apparemment) et réparée progressivement (madriers plus récents sur une face par exemple). L'impression d'une substance authentique homogène a de ce fait en partie disparu. Sa situation en premier plan du front nord du village est importante et nécessite la conservation du volume.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Photo ancienne Delcampe ; swisstopo, photos aériennes 1937 et 1949.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façade sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 30.06.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-26-000-000		126	26

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 1
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	285
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grenier
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Lathion Aloys
Année de constr.	1851
Période	XIXe siècle
Modification(s)	Réfection toiture



Coordonnées : 2°59'036 / 1°11'017

Description / Justification

Situé en retrait de la rue Centre Village, dans le tissu bâti dense, ce grenier est implanté sur un terrain quasiment plat.

Le bâtiment de trois niveaux comprend un soubassement bas en maçonnerie (appareil constructif en pierres assemblées crépies), percé de deux portes au nord-ouest. Le socle était peut-être utilisé comme étable à chèvres. Le corps principal est en madriers. Le cadre de poutre supporte des piliers en bois surmontés de pierres circulaires. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine et un avant-toit au sud-est. Il a été refait, mais ne possède qu'une étanchéité (carton bitumé) comme seule couverture. Les nombreuses portes à serrures (ici quatre) caractéristiques du grenier se situent au sud-est. Deux par étage, elles sont entourées de montants verticaux ornés d'encoches. La date de construction (1851) est gravée sur le linteau inférieur. Une échelle extérieure conduit à l'étage.

L'état général est bon. Le grenier n'a subi aucune transformation portant atteinte à sa substance extérieure. Il conserve toutes ses caractéristiques typologiques et possède un intérêt patrimonial.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.



Façades sud-ouest et sud-est



Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 30.06.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-27-000-000		126	27

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 1
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	286
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Lathion Aloys
Année de constr.	après 1979



Coordonnées : 2°59'045 / 1°11'011

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la rue Centre Village, en entrée du tissu historique et ancien du village, cette maison d'habitation récente a été construite à l'emplacement d'une ancienne grange. Elle est accolée, au nord-est, au bâtiment sis sur la parcelle 288 et implantée dans la pente.

Le bâtiment de deux niveaux comprend un socle en maçonnerie (briques) crépie et un corps principal en madriers récents. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est est récent, trop épais et recouvert de tuiles en terre cuite. Les façades sont percées de fenêtres munies de volets.

L'état général est bon. Le bâtiment récent ne présente aucun intérêt patrimonial. Sa situation en bordure de la rue est importante et nécessite la conservation du volume.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 28.
Photo ancienne Delcampe ; swisstopo, photos aériennes 1937 et 1949.
Christian Lathion, Veysonnaz, Les racines de l'avenir, Veysonnaz 1961, p. 46 (photo avant reconstruction).



Façades sud-ouest et sud-est



Façades nord-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.10.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-28-000-000		126	28

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 1a
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	288
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Dépendance
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Lathion Aloys
Année de constr.	après 1979



Coordonnées : 2'592'049 / 1'116'015

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la rue Centre Village, en entrée du tissu historique et ancien du village, cette annexe habitable récente a été construite à l'emplacement d'une petite annexe rurale au toit plat (adjonction à la grange sise sur la parcelle 286). Elle est accolée, au sud-ouest, au bâtiment sis sur la parcelle 286. Le bâtiment d'un niveau combine maçonnerie crépie et madriers récents. Le toit à deux pans est récent, trop épais et recouvert de tuiles en terre cuite. La façade nord-ouest est percée de fenêtres munies de volets. Le bâtiment ne présente aucun intérêt patrimonial.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 28.
Photo ancienne Delcampe ; swisstopo, photos aériennes 1937 et 1949.
Christian Lathion, Veysonnaz, Les racines de l'avenir, Veysonnaz 1961, p. 46 (photo avant reconstruction).



Façades sud-est et nord-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.08.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-29-000-000		126	29

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 3
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	292
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Lathion Aloys, Lathion Jean-Vincent
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Transformation/rénovation



Coordonnées : 2°59'042 / 1°11'022

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, dans le tissu historique dense, cette maison d'habitation est implantée dans la pente.

Le bâtiment de quatre niveaux comprend un soubassement d'un niveau en maçonnerie crépée (appareil en pierres assemblées) et une partie en amont recrépie. Le reste, en aval, est construit en madriers ; des planches recouvrent les madriers d'origine dont les têtes sont décorées d'encoches. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine et des avant-toits (au nord-ouest, il repose sur des têtes de panne sculptées). En mauvais état, la couverture est en tuiles de terre cuite. En façade nord-ouest, les remarquables têtes de planête, aux deux niveaux habités, indiquent qu'elles portent des inscriptions et des dates à l'intérieur ; on lit le chiffre 6 sur celle du premier étage. Les dispositions anciennes du soubassement, dont la porte de cave munie d'un linteau en bois, sont conservées au nord-ouest et en partie aussi au nord-est. Les ouvertures ne correspondent certainement pas à la disposition initiale ; plus petits, les percements étaient plus nombreux. Les fenêtres actuelles possèdent des encadrements et des volets en bois. De petits jours éclairent et ventilent les combles, visiblement inhabitables. Les escaliers extérieurs (accès aux niveaux supérieurs), initialement en bois, sont en béton. Les balcons sont en bois.

L'état général est bon. Caractérisé par une architecture traditionnelle, le bâtiment conserve sa substance historique malgré un placage de planches sur les madriers d'origine et des modifications au niveau des accès et des percements. La répartition des matériaux, la volumétrie et les caractéristiques générales du bâtiment qui remontent sans doute au 19e siècle, voire au 18e siècle, sont préservées.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Photo ancienne Delcampe (ancienne disposition des fenêtres en façade nord-ouest) ; swisstopo, photos aériennes 1937 et 1949.



Façades nord-est et sud-est



Façades nord-ouest et sud-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-30-000-000		126	30

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 5
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	289
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Valentin Patrice, Fragnière Marie-Jeanne
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Nouveaux percements, rénovation, réfection toiture avant 1979



Coordonnées : 2°59'058 / 1°11'018

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la rue Centre Village, dans le tissu historique dense, cette maison d'habitation est implantée dans la pente.

Le bâtiment de trois niveaux comprend un soubassement d'un niveau et une partie en amont en maçonnerie crépée (appareil en pierres assemblées) ou recrépie (façade sud-est par exemple). Au sud-ouest, le socle est bétonné. Le reste, en aval, est construit en madriers, qui sont recouverts par des planches au sud-ouest. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve une certaine finesse et des avant-toits. Il a cependant fait l'objet d'un exhaussement et la panne faîtière semble porter les traces d'un incendie. La couverture est en tuiles de terre cuite. En façade nord-ouest, les percements ont été agrandis. Plus petites, les ouvertures d'origine s'inséraient entre les deux bandeaux moulurés et décorés. Les percements en façade sud-ouest au moins sont récents. Les dispositions anciennes du soubassement, dont la porte de cave à montants verticaux, sont conservées au nord-est. Les escaliers extérieurs (accès au niveau supérieur), initialement en bois, sont en béton. Le balcon est en bois.

L'état général est bon. Caractérisé par une architecture traditionnelle, le bâtiment conserve sa substance historique malgré un placage de planches sur une face en madriers, des modifications importantes au niveau des accès et des percements, ainsi qu'un léger exhaussement. La répartition des matériaux, la volumétrie et les caractéristiques générales du bâtiment qui remonte sans doute au 19e siècle sont préservées.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 29.

Swisstopo, photos aériennes 1937 et 1949.

Christian Lathion, Veysonnaz, Les racines de l'avenir, Veysonnaz 1961, p. 46 (photo avant transformation).



Façades sud-ouest et sud-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-31-000-000		126	31

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 5
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	291
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Raccard
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Valentin Patrice
Période	XVIIIe siècle
Modification(s)	Réfection du soubassement et de la toiture ; adjonction d'une annexe après 1949



Coordonnées : 2°59'067 / 1°11'021

Description / Justification

Situé en bordure immédiate de la rue Centre Village, dans le tissu historique dense, ce raccard implanté dans une légère pente a été annexe par une dépendance au nord-ouest.

Le bâtiment de deux niveaux comprend un soubassement en maçonnerie modifié et rénové récemment. La partie sud-est a été refaite en moellons assemblés et jointoyés non crépis. Une ancienne photo indique que le socle était entièrement en madriers du côté de la rue en tous cas. Le corps principal est en madriers. Le cadre de poutre supporte des piliers en bois surmontés de pierres circulaires. Le toit à deux pans avec pignons au nord-est est au sud-ouest (faîte parallèle aux courbes de niveaux) n'est plus aussi fin qu'à l'origine. L'avant-toit au sud-est repose sur une tête de panne sculptée. Il est recouvert de tuiles en éternit. Les accès aux deux niveaux se situent en façade sud-ouest. Une croix et une inscription partielle ([...] F(ier) F(ecit) 1 7 ? (. .)] sont gravées sur le linteau de la porte du socle, bizarrement coupées par une solive (élément ajouté lors de la réfection du soubassement). Au nord-ouest, l'annexe maçonnée d'un niveau est crépie et recouverte d'un toit en appentis en tuiles de terre cuite.

L'état général est bon. Bien que remanié dans sa partie basse (soubassement) et surmonté d'une nouvelle toiture, le raccard conserve une grande partie de sa substance historique et ancienne. Il conserve la plupart de ses caractéristiques typologiques et possède un intérêt patrimonial. En cas de transformation, il faut utiliser les percements existants et veiller à en créer le moins possible et à les intégrer au mieux pour diminuer leur impact. La volumétrie doit être préservée. L'annexe, postérieure aux années 1950, n'a aucune valeur et pourrait être démolie.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 29.

Swisstopo, photos aériennes 1937 et 1949.

Christian Lathion, Veysonnaz, Les racines de l'avenir, Veysonnaz 1961, p. 43 (photo avant transformation).



Façades sud-ouest et sud-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.10.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-32-000-000		126	32

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 7
Localité	1993 Veysonnaz
Lieu-dit	Ousse
Cadastre n°	293
Zone(s)	Zone extensive du village H50
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Commune de Veysonnaz
Année de constr.	1934
Période	XXe siècle



Coordonnées : 2°59'033 / 1°11'044

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, détachée du tissu historique dense, cette maison d'habitation est implantée dans la pente.

Le bâtiment de quatre niveaux comprend un soubassement maçonné et crépi d'un niveau ; les carreaux et les boutisses jointoyés sont visibles aux angles de l'édifice. Le corps principal est en madriers. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine et ses avant-toits débordants qui reposent sur des têtes de panne monumentales et sculptées. Il est recouvert de plaques d'éternit. Les percements sont répartis avec ordonnance, en travées régulières. Les fenêtres ont vraisemblablement encore des menuiseries à croisillons et des volets en bois (persiennes) d'origine. Dans la partie maçonnée, les encadrements et les tablettes sont en ciment, alors qu'ils sont en bois aux étages. Le vantail de la porte d'entrée semble également ancien. Les balcons en bois des deux façades pignons datent de la construction, dont la date (1934) est peinte au pignon sud-est. Au nord-ouest, l'accès au rez-de-chaussée (caves) se situe dans l'axe du faîte. Au nord, les marches d'escalier en granit et le garde-corps en métal sont d'origine, comme le vantail (panneaux de bois, verre cathédral, ferronnerie) de la porte du premier étage.

L'état général est bon. Caractérisé par un style "chalet", le bâtiment conserve sa substance historique. Il n'a subi aucune modification/transformation portant atteinte à sa substance extérieure. Le bâtiment demeure très authentique. Volumineux et détaché du tissu serré, il marque le front nord du village.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 29. Swisstopo, photos aériennes 1937 et 1949.



Façades sud-ouest et sud-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.10.2022

Particularités / Cas particulier:

La Commune prévoit la démolition prochaine de ce bâtiment. Un périmètre aménagé comprenant cette parcelle est en voie d'élaboration en lien avec le nouveau PAZ communal.

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-33-000-000		126	33

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 9
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	304
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Fournier Barbara
Année de constr.	1885
Modification(s)	Transformation/rénovation, agrandissement et exhaussement en 2007



Coordonnées : 2°59'057 / 1°11'043

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, détachée du tissu historique dense, cette maison d'habitation est implantée dans la pente.

Le bâtiment de quatre niveaux comprend un soubassement d'un niveau et une partie amont en maçonnerie (appareil en pierres assemblées) décrépie. Le corps principal est en madriers. Le toit à deux pans a été apparemment largement exhaussé (dernier niveau aménagé et habitable), modifiant les proportions de l'édifice. Il est trop épais et recouvert de dalles de pierre. Au nord-ouest, les percements se situent au même emplacement sauf au dernier étage ; les ouvertures initiales ont été condamnées. Les baies dépourvues de volets ont des vitrages pleins. La date de construction (1885) et les noms des maîtres de l'ouvrage sont peints au nord-ouest : « PRAZ JEAN LEGER FOURNIER JAEN MAURICE / FOURNIER MARIE MARGUERITE FOURNIER MARIE MADELEINE ». Une structure d'escaliers en bois conduit aux entrées des différentes étages. Une extension largement vitrée, avec un toit à deux pans, a été ajoutée à l'angle nord-ouest/sud-ouest, modifiant lourdement le soubassement.

Le bâtiment a subi une lourde intervention portant atteinte à sa substance historique et à sa volumétrie (gabarit), ainsi qu'à sa valeur patrimoniale.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 47 (avant transformation). Photo ancienne Delcampe ; swisstopo, photos aériennes 1937 et 1949.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.08.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-34-000-000		126	34

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue centre Village 9
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	306
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Fournier Jean-Marie
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2'592'070 / 1'116'031

Description / Justification

Située à proximité de la rue Centre Village, dans le tissu historique dense, cette grange-écurie est implantée dans une légère pente.

Le bâtiment de deux niveaux est en madriers. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest est au sud-est, dépourvu d'avant-toits, conserve sa finesse d'origine et sa couverture en bardeaux protégée/complétée par des tôles métalliques ondulées. Les accès aux deux niveaux se situent au sud-ouest.

L'état général est très mauvais. La grange n'a, certes, subi aucune transformation et elle conserve sa substance historique rurale et modeste. Sa situation en bordure de la rue est importante et nécessite la conservation du volume, d'autant plus qu'un édifice qui se situait au nord-ouest a déjà disparu.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Photo ancienne Delcampe ; swisstopo, photos aériennes 1937 et 1949.



Façades sud-ouest et sud-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.10.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-35-000-000		126	35

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 11
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	308
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Bâtiment d'habitation et rural
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	de Preux Marie-Laure, Revaz Annick, Revaz Benjamin, Fournier André Jean
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Transformation/rénovation, agrandissement



Coordonnées : 2°59'077 / 1°11'038

Description / Justification

Situé à proximité de la rue Centre Village, dans le tissu historique dense, cet ensemble bâti résulte de la transformation d'une ancienne maison d'habitation et d'une dépendance rurale (en bordure de la rue). L'habitation est implantée dans la pente.

Le bâtiment de plan irrégulier, de quatre niveaux, combine maçonnerie crépie et madriers récents. Les extensions au nord-ouest et au sud-est sont récentes. Le toit avec pignons au nord-ouest et sud-est est refait, trop épais et recouvert de tuiles d'éternit ; une terrasse est aménagée en toiture au nord-est. Les baies ont des vitrages PVC blanc. Les accès et les escaliers extérieurs sont en béton. Au nord-ouest, une véranda est placée en porte-à-faux.

L'état général est bon. Le bâtiment a été considérablement transformé, rénové et agrandi. La lourde intervention porte atteinte à la substance historique de l'édifice. Sa situation en bordure de la rue est importante et nécessite la conservation du volume.

Sur la même parcelle se trouve un cabanon de jardin sans valeur patrimoniale.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Photo ancienne Delcampe ; swisstopo, photos aériennes 1937 et 1949.



Façades sud-est et nord-est



Façades nord-ouest et sud-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-36-000-000		126	36

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 13
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	311
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Praz Christian, Théoduloz Marcel
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Transformations et extensions



Coordonnées : 2°59'090 / 1°11'042

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la rue Centre Village, dans le tissu historique dense, cette maison d'habitation résulte de la transformation et de l'agrandissement de deux édifices antérieurs. Elle est implantée dans la pente.

Le bâtiment de quatre niveaux combine un soubassement d'un niveau et une partie amont en maçonnerie crépie. Le reste est construit en madriers récents qui recouvrent les anciens dont nous apercevons les têtes décorées d'encoches. Les toits à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est sont plutôt fins et recouverts de tuiles en terre cuite. Le corps de bâtiment sud-est n'était pas aussi imposant à l'origine et le corps de bâtiment nord-est est un ajout postérieur. Au nord-ouest, la planète du premier étage laisse supposer une inscription à l'intérieur. Une ancienne porte de cave est conservée au sud-ouest. Les balcons sont en bois.

L'état général est bon. Le bâtiment a subi des transformations (extensions, placage de madriers, etc.) portant atteinte à sa substance historique, sa volumétrie et sa valeur patrimoniale. Sa situation en bordure de la rue est importante et nécessite la conservation du volume même si celui-ci n'est pas rigoureusement d'origine. Ce volume est important pour l'alignement du front de rue.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Photo ancienne Delcampe ; swisstopo, photos aériennes 1937 et 1949.



Façades sud-est et nord-est



Façades nord-ouest et sud-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----


Dernière modification: 19.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-37-000-000		126	37

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 13
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	310
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Entrepôt
Fonction actuelle	Entrepôt
Propriétaire(s)	Théoduloz Marcel
Année de constr.	après 1949



Coordonnées : 2°59'079 / 1°11'055

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, cette dépendance de deux niveaux en maçonnerie (briques), surmontée d'un toit à deux pans en tuiles d'éternit, sert de rangement/cabanon. Le bâtiment, construit après 1949 dans des jardins, ne présente aucun intérêt patrimonial. Au vu de sa proximité avec l'église, il pourrait être démoli.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Photo ancienne Delcampe ; swisstopo, photos aériennes 1937 et 1949.



Façades sud-est et nord-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----


Dernière modification: 18.08.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-38-000-000		126	38

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 13
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	312
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Fournier René
Année de constr.	1937 - 1949



Coordonnées : 2°59'090 / 1°11'053

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, dans le tissu historique dense, cette grange-écurie est implantée sur un terrain plat.

Le bâtiment de deux niveaux comprend un socle constitué de madriers et un corps principal en planches verticales. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest est au sud-est conserve sa finesse d'origine. Il est recouvert de tôles métalliques ondulées. L'accès au soubassement se situe au nord-ouest où sont pratiquées deux petites ouvertures (aération). La poutre qui surmonte la porte et la panne faîtière sont ornées d'une croix gravée. L'accès au niveau supérieur de la grange est au sud-est, du côté de la rue, afin de faciliter l'engrangement du fourrage.

L'état général est bon. La grange-écurie possède une substance rurale modeste. Elle forme un ensemble avec les ruraux situés à l'est, dont les proportions sont similaires et qui forme un front de ruraux en regard de l'église. La conservation du volume est souhaitable.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.

Photo ancienne Delcampe ; swisstopo, photos aériennes 1937 et 1949.



Façades sud-est et nord-est



Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.10.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-39-000-000		126	39

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 13
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	313
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Raccard
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Praz Joël, Théoduloz Marie Noëlle
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Transformation du soubassement, réfection de la toiture



Coordonnées : 2°59'101 / 1°11'053

Description / Justification

Située en bordure de la rue Centre Village, dans le tissu historique dense, cette dépendance rurale transformée (probablement ancien raccard) est implantée sur un terrain plat.

Le bâtiment de deux niveaux comprend un soubassement maçonné et crépi qui a été refait récemment (briques). Il est aménagé en garage. Le corps principal est en madriers. L'espace entre les deux parties a été comblé. Le toit à deux pans avec pignons au nord-est et au sud-ouest (faîte parallèle aux courbes de niveaux) a été refait ; il est trop épais, débordant et recouvert de plaques d'éternit. L'ancienne porte du raccard se situe au sud-est, accessible par un escalier récent en béton. Les montants verticaux sont ornés d'encoches. La date de construction, une croix et quelques lettres (illisibles) sont gravées sur le linteau.

L'état général est bon. Le raccard a été considérablement transformé. L'intervention est particulièrement lourde dans le soubassement qui perd ses caractéristiques typiques d'origine. La transformation porte atteinte à la substance historique et à la valeur patrimoniale du bâtiment. Le bâtiment forme un ensemble avec les ruraux alentours, dont les proportions sont similaires. Il appartient à un groupement formant un front en regard de l'église. Sa situation en bordure de la rue est importante et nécessite la conservation du volume. Il faut veiller à autoriser des édifices qui ne dénaturent pas l'environnement sensible de l'église.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Photo ancienne Delcampe ; swisstopo, photos aériennes 1937 et 1949.



Façades sud-ouest et sud-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----


Dernière modification: 18.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-40-000-000		126	40

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 13
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	314
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Praz Joël, Théoduloz Marie Noëlle
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2°59'096 / 1°11'058

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, dans le tissu historique dense, cette grange-écurie est implantée dans une légère pente.

Le bâtiment de deux niveaux comprend un socle constitué de madriers et un corps principal en planches verticales. Le toit à deux pans conserve sa finesse d'origine et un avant-toit au nord-est. Il est recouvert de tuiles en terre cuite. L'accès au soubassement se situe au nord-ouest, où sont pratiquées deux petites ouvertures (aération). L'accès au niveau supérieur de la grange est au nord-est.

La grange-écurie modeste n'a pas grande valeur patrimoniale, mais sa situation est intéressante et nécessite la conservation du volume.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.

Photo ancienne Delcampe ; swisstopo, photos aériennes 1937 et 1949.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

126-41-000-000

Veysonnaz


Commune

126

Fiche

41

Catégorie	Culte
Objet	Eglise paroissiale Notre-Dame Auxiliatrice
Adresse	Chemin de l'Eglise 3
Localité	1993 Veysonnaz
Lieu-dit	Ousse
Cadastre n°	316
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de constructions et d'installations publiques
Fonction initiale	Eglise
Fonction actuelle	Eglise
Propriétaire(s)	Bénéfice Paroissial
Architecte(s)	Joseph de Kalbermatten
Année de constr.	1906 - 1908
Modification(s)	Transformations int. et ext. en 1962-1963, 1977



Coordonnées : 2°59'086 / 1°11'084

Historique

Conduit par le curé de Nendaz, Luc Pont, le mouvement de création de la paroisse de Veysonnaz, Clêbes et Verrey est lancé en 1906 et aboutit en 1920. Veysonnaz était auparavant rattachée à la paroisse de Nendaz. En 1906, on décide également de désaffecter la chapelle du village, datant de 1721, et d'ériger une église paroissiale qui sera consacrée le 21 août 1916. Une loterie est organisée en 1907 afin de récolter des fonds. La première pierre est posée en octobre 1906 ; les travaux sont presque terminés lors de la première messe dite par le chanoine Jean-Léger Praz en août 1908. Il faudra attendre fin 1912 pour que les autels latéraux en marbre, commencés par Paul Crocci, soient terminés par Jules Sartoretti. L'architecte est Joseph de Kalbermatten de Sion, mais les travaux sont dirigés par Jean Combi de Vex, entrepreneur général. Les cloches sont fondées par Jules Robert à Porrentruy. Les ouvrages de menuiseries d'origine (stalles du chœur, bancs, porte entrée, confessionnaux) ont été réalisés par Joseph Itten. Le nouvel orgue de la maison Kuhn, daté de 1895 et provenant du temple de Steffisburg (BE), est installé en 1933. Il a nécessité la reconstruction de la tribune par André Fournier, menuisier à Beuson. L'orgue est remplacé en 1965 par un instrument de la maison Flügister. Des travaux de rénovation/transformation sont réalisés en 1962-1963 par le curé Georges Michelet. Ils ont pour effet de modifier la forme de la toiture (la demi croupe disparaît au profit d'un toit à deux pans) et d'englober le porche d'origine dans un corps de bâtiment plus vaste comprenant le baptistère et l'accès à la tribune. La couverture est refaite, le clocher est piqué et décrépi. Le maître-autel est transformé et avancé en relation avec la nouvelle liturgie issue du Concile de Vatican II. Les bancs sont changés et les circulations latérales disparaissent. La tribune est reconstruite en maçonnerie et la chaire est supprimée. Le carrelage et les peintures sont neufs. En 1977, on pose de nouveaux vitraux créés par Marcel Michelet et des vitrages isolants à l'extérieur. Quatre statues provenant de l'ancien retable de l'église de Géronde (18e s.) se trouvent dans le porche.

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, l'église paroissiale marque – avec la cure – le front nord du tissu historique du village.

Le bâtiment est constitué d'une nef unique terminée par un chœur polygonal au sud-ouest flanqué de la sacristie au nord-ouest. Les murs sont en grande partie décrépis, dévoilant l'appareil constructif en pierres assemblées. Le toit modifié de la nef (avant à demi croupe et coyaux) et les autres toitures sont recouverts de plaques d'éternit. Le porche d'origine en pierres, surmonté d'un toit avec pignon sur chaque face, est désormais intégré dans le volume d'entrée avec un toit en appentis. Les façades sont rythmées par des contreforts en moellons et des lancettes cintrées géminées. Une rosace orne le pignon nord-est. La nef et le chœur sont voûtés d'arêtes ; les nervures retombent sur des consoles sculptées.

L'état général est bon. L'église est caractérisée par un style régionaliste (utilisation des moellons) néo-roman (forme des baies, simplicité de la nef, etc.). Elle a subi une intervention conséquente en 1962-1963 qui a modifié la typologie de la toiture et l'aspect de l'intérieur. Le mobilier d'origine a presque entièrement disparu, les vitraux ont été remplacés, la tribune a été reconstruite. A l'intérieur, l'église a été considérablement transformée.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre environnant II : « Bande étroite de terrain : talus escarpé assurant la séparation entre la nouvelle route et le tissu ancien », objectif de sauvegarde a ; élément individuel 0.0.1 : « Eglise Notre-Dame-Auxiliatrice, datant de 1908 et réalisée vraisemblablement par J. de Kalbermatten », objectif de sauvegarde A.
Jean-Philippe Glassey, Histoire paroissiale de Veysonnaz, Clêbes et Verrey, Basse-Nendaz, 2008.
Guide artistique de la Suisse, t. 4b, Berne, 2012, p. 446.
Photo ancienne Delcampe.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades nord-ouest et sud-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 18.08.2022



3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une valeur d'intégration à un ensemble bâti.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-42-000-000		126	42

Catégorie	Culte
Objet	Cure
Adresse	Chemin de l'Eglise 5
Localité	1993 Veysonnaz
Lieu-dit	Ousse
Cadastre n°	316
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de constructions et d'installations publiques
Fonction initiale	Cure
Propriétaire(s)	Bénéfice Paroissial
Année de constr.	1909 - 1912
Modification(s)	Transformations int. et ext. en 1962-1963 ; réaménagement des combles en 1991 ; réaffectation du ...



Coordonnées : 2°59'107 / 1°11'117

Historique

Les sources mentionnent la pose d'un fourneau en pierre ollaire et l'installation des conduites d'eau en 1911, des travaux confiés à l'entreprise de Jean Combi de Vex. Ce dernier construit aussi, durant les mêmes années, la grange-écurie de la cure (au nord-est, démolie aujourd'hui), et bien sûr dirige l'édification de l'église. En 1962-1963, des travaux (menuiserie, maçonnerie, électricité) importants sont entrepris pour un montant de 68'000 frs par le curé Georges Michelet. En 1991, les combles sont aménagés en salle paroissiale. En 1994, le rez-de-chaussée fait office de salle paroissiale et de crypte mortuaire.

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, la cure marque – avec l'église paroissiale – le front nord du tissu historique du village.

Le bâtiment de quatre niveaux est en maçonnerie crépie. Les boutisses et les carreaux jointoyés de l'appareil constructif sont visibles aux angles. Le toit avec pignons au sud-ouest et au nord-est, et pignon latéral au nord-ouest, conserve sa finesse d'origine et ses avant-toits, mais sa forme en demi croupe a disparu au profit de deux pans. Il est recouvert de dalles d'eternit. Une photo de 1912 révèle qu'une colonne sanitaire, aujourd'hui démolie, se trouvait en façade nord-ouest. Les percements sont répartis avec ordonnance, en travées régulières. Les fenêtres ont des menuiseries à deux vantaux, des tablettes en ciment légèrement saillantes et des volets en bois. Le vantail en bois de la porte d'entrée, au sud-est, fermait la porte de l'ancienne chapelle de Veysonnaz datant de 1721. Des écus aux armes Pélissier et de Kalbermatten sont gravés au milieu de rinceaux végétaux. Les ferrements et la serrure sont d'origine. Une vaste porte à deux vantaux est aménagée sur la même face. Les balcons sont en bois. Au nord-ouest, la façade a subi des modifications lors de la suppression de la colonne sanitaire : la galerie lui donnant accès au premier étage a disparu, la porte-fenêtre a été modifiée en fenêtre, et la galerie du deuxième prolongée pour aménager un balcon. Au soubassement, une baie a été pratiquée postérieurement à côté de la porte de la cave.

En cas de travaux, un intérêt particulier doit être accordé à ce bâtiment susceptible de conserver une certaine substance historique à l'intérieur. Une étude historique est recommandée.

L'état général est bon. La cure conserve ses caractéristiques d'origine à l'extérieur, malgré quelques transformations dont la modification de la forme de la toiture et la démolition de la colonne sanitaire. Le remarquable vantail de l'ancienne chapelle du 18e siècle doit être impérativement conservé. L'intérêt historique et architectural de la cure et de l'ensemble qu'elle forme avec l'église et le cimetière est incontestable.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre environnant II : « Bande étroite de terrain : talus escarpé assurant la séparation entre la nouvelle route et le tissu ancien », objectif de sauvegarde a.
Jean-Philippe Glassey, Histoire paroissiale de Veysonnaz, Clèbes et Verrey, Basse-Nendaz, 2008.
Christian Lathion, Veysonnaz, Les racines de l'avenir, Veysonnaz 1961, p. 44 (photo avant disparition colonne sanitaire).
Photos anciennes médiathèque Valais.



Façades sud-est et nord-est




Façades nord-ouest et sud-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 02.11.2022



3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une valeur d'intégration à un ensemble bâti.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-43-000-000		126	43

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin de l'Eglise 2
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	317
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Ribeiro Pereira Ricardo, Ribeiro Fernandes Pereira Diana, Paroz Rose
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Agrandissement au nord, rénovation avant 1986



Coordonnées : 2°59'122 / 1°11'085

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, cette maison d'habitation de quatre niveaux comprend un édifice en madriers d'origine, au faite parallèle aux courbes de niveau, et une extension maçonnée conséquente au nord, reliée à une dépendance d'un niveau qui existait auparavant. L'intervention porte atteinte au bâtiment initial qui a perdu sa substance historique. L'ensemble ne présente aucun intérêt patrimonial et sa volumétrie modifiée n'a pas besoin d'être préservée. La disparition de ce bâtiment dégagerait la vue sur l'église et la cure depuis la rue Centre Village.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Photo ancienne Delcampe, photos anciennes médiathèque Valais.



Façades sud-ouest et sud-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 18.08.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-44-000-000		126	44

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 15
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	320
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Délèze Jean-Maurice, Délèze Aloys, Fournier Vital, Fournier Jean Luc, Fournier Jean-Joseph, Fournier Marie-Hélène, Délèze Serge, Fragnière Nadia
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2°59'136 / 1°11'6'079

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la rue Centre Village, cette grange-écurie est implantée dans la pente.

Le bâtiment de deux niveaux est entièrement constitué de madriers. Des planches les recouvrent au sud. Le toit à deux pans conserve sa finesse initiale et des avant-toits ; il est recouvert de plaques d'eternit. L'entrée dans le soubassement (écurie) est au nord où la porte a été refaite, et les accès au niveau supérieur (grange) se situent à l'est et à l'ouest. Au nord, la galerie est fermée par des planches peu serrées, permettant une aération.

L'état général est assez bon. La grange-écurie n'a subi aucune transformation importante à part la rénovation de la porte du soubassement et la réfection de la toiture, si bien qu'elle conserve sa substance historique qui mérite d'être préservée.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Jean-Philippe Glassey, Histoire paroissiale de Veysonnaz, Clèbes et Verrey, Basse-Nendaz, 2008, p. 114 (photo avant rénovation).
Swisstopo, photos aériennes.



Façades sud-est et nord-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-45-000-000		126	45

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue centre Village 15
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	321
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Praz Maryline, Fournier Eric
Année de constr.	1906
Modification(s)	Transformation (agrandissement ?) 1922 ; exhaussement 2e moitié 20e siècle ; terrasse au nord



Coordonnées : 2°59'131 / 1°11'095

Historique

Le bâtiment a été construit par Marguerite Fragnière en 1906, puis probablement agrandi en 1922 par Jean et Marie Praz.

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, cette maison d'habitation est implantée sur un terrain plat.

Le bâtiment de quatre niveaux comprend un soubassement d'un niveau et une partie à l'ouest en maçonnerie crépie. Le corps principal est en madriers, à l'exception du dernier étage au nord, ajouté postérieurement en exhaussant la toiture qui arborait une autre forme à l'origine (avec des pignons latéraux) comme l'attestent les anciennes vues aériennes. Le toit actuel à deux pans avec pignons au nord et au sud est fin, pourvu d'avant-toits et recouvert de plaques d'éternit. Le bâtiment a vraisemblablement subi de nombreuses modifications des percements. Au sud, par exemple, les portes d'entrée superposées et l'accès en béton n'existaient pas à l'origine et les baies n'avaient pas les dimensions actuelles. Le balcon du niveau supérieur est ancien. Le balcon baignoire à l'ouest est un ajout tardif. Le soubassement conserve ses ouvertures anciennes, dont une porte de cave avec un linteau en bois. Les dates de construction (1906 et 1922) sont inscrites sur la planète du rez-de-chaussée, accompagnées des noms des maîtres de l'ouvrage. Une terrasse en bois récente se situe au nord.

L'état général est bon. Le bâtiment a subi des transformations considérables dont l'exhaussement qui modifie le gabarit. Il conserve cependant les caractéristiques générales traditionnelles comme la répartition des matériaux. La substance historique ancienne est altérée par les modifications, et la valeur patrimoniale est amoindrie.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Jean-Philippe Glassey, Histoire paroissiale de Veysonnaz, Clèbes et Verrey, Basse-Nendaz, 2008, p. 114 (photo façade sud avant rénovation).
Swisstopo, photos aériennes.



Façades sud-est et nord-est



Façades nord-ouest et sud-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-46-000-000		126	46

Catégorie	Education et instruction
Objet	Ancienne école
Adresse	Rue Centre Village 17
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	322
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de constructions et d'installations publiques
Fonction initiale	Ecole primaire
Fonction actuelle	Maison de commune
Propriétaire(s)	Commune de Veysonnaz
Année de constr.	1937 - 1946
Période	XXe siècle



Coordonnées : 2'592'145 / 1'116'101

Description / Justification

Situé en retrait de la rue Centre Village, ce bâtiment, occupé par l'administration communale, était l'école primaire du village à l'origine. Le préau était au sud. Il est implanté dans une légère pente.

Le bâtiment de quatre niveaux comprend un soubassement d'un niveau en moellons jointoyés refait au sud. Le corps principal est en madriers. Le toit à deux pans avec pignons au nord et au sud conserve sa finesse d'origine et ses avant-toits imposants qui reposent sur des têtes de panne monumentales. Il est recouvert de plaques d'éternit. A l'est, une structure en pierres naturelles assemblées donne accès à la porte d'entrée ; le limon est percé par une ouverture cintrée laissant accès à la porte du soubassement. Les façades sont rythmées par des travées régulières de percements. En lien avec la fonction initiale, les fenêtres sont nombreuses et généreuses ; les baies ont des menuiseries à croisillons et des encadrements en bois. Des motifs floraux et les armoiries de la Commune sont peints au pignon sud, mais l'inscription « Ecole » a disparu.

A l'intérieur, la substance est en grande partie préservée : murs en madriers, cage d'escalier en bois, etc.

L'état général est bon. De style "chalet", le bâtiment conserve sa volumétrie et sa substance historique, ainsi que les caractéristiques typologiques d'un édifice scolaires (préau, rangées régulières de fenêtres généreuses, etc.).

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B ; élément individuel 1.0.2 : « Ancienne école dans le style chalet, édifiée au début du 20e s. », observation. Swisstopo, photos aériennes.



Façades sud-est et nord-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.10.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-47-000-000		126	47

Catégorie	Education et instruction
Objet	
Adresse	Chemin de l'Eglise 7
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	946
Folio n°	7
Zone(s)	Zone de constructions et d'installations publiques
Fonction initiale	Ecole primaire
Fonction actuelle	Ecole primaire
Propriétaire(s)	Commune de Veysonnaz
Architecte(s)	Louis Fournier et Gabriel Rossini
Année de constr.	1976 - 1978



Coordonnées : 2°59'129 / 1°11'134

Description / Justification

Situé en retrait de la route de Tierpeu, à proximité de la cure et de l'église, le centre scolaire est implanté dans la pente.

Le rural de la cure, du début du 20^e siècle, a été démolit et le verger vendu pour permettre la construction de ce bâtiment. L'édifice marque fortement le front nord du village. Il comprend deux corps de bâtiment et une salle de gymnastique à l'est, surmontée du préau. Les façades sont caractérisées par des baies vitrées séparées par des panneaux en bois (certains ont été remplacés à l'ouest par un autre matériau). Les toits à deux pans sans avant-toits sont recouverts de plaques d'éternit.

D'une typologie architecturale moderne, le bâtiment volumineux et sans intérêt patrimonial a une forte emprise sur l'aspect du village.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre environnant II : « Bande étroite de terrain : talus escarpé assurant la séparation entre la nouvelle route et le tissu ancien », objectif de sauvegarde a ; élément individuel 0.0.5 : « Nouvelle école : vaste bâtiment constituant une perturbation par son insertion maladroite dans le terrain », observation.

Jean-Philippe Glassey, Histoire paroissiale de Veysonnaz, Clèbes et Verrey, Basse-Nendaz, 2008, p. 188.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-48-000-000		126	48

Catégorie	Education et instruction
Objet	
Adresse	Chemin des Jardins 9
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	946
Folio n°	7
Zone(s)	Zone de constructions et d'installations publiques
Fonction initiale	Crèche
Fonction actuelle	Crèche
Propriétaire(s)	Commune de Veysonnaz
Année de constr.	après 1986



Coordonnées : 2'592'149 / 1'116'165

Description / Justification

Situé en bordure immédiate du chemin des Jardins, ce bâtiment servant de crèche/UAPE est récent. Le soubassement est en béton et le niveau principal est en planches avec un toit plat en gravier. Le bâtiment n'a aucune valeur patrimoniale.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre environnant II : « Bande étroite de terrain : talus escarpé assurant la séparation entre la nouvelle route et le tissu ancien », objectif de sauvegarde a.



Façades nord-est et nord-ouest



Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

126-49-000-000

Veysonnaz

Commune

Fiche

126

49

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 19
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	327
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Fournier Amélie,Fournier Jean
Année de constr.	1836
Période	XIXe siècle
Modification(s)	Agrandissement



Coordonnées : 2°59'2157 / 1°11'6'111

Historique

Le bâtiment a été construit en 1836 par plusieurs maîtres de l'ouvrage.

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, cette maison d'habitation est implantée dans la pente. Elle est reliée par une galerie au raccard sis sur la parcelle 1696.

Le bâtiment de quatre niveaux a été agrandi à l'ouest et probablement aussi au sud. Le volume du 19e siècle comprend un soubassement d'un niveau en maçonnerie ancienne et un corps principal en madriers. Les parties en maçonnerie crépie constituent l'agrandissement (peut-être que le bâtiment initial avait une partie maçonnerie en amont). Le toit à deux pans avec pignons au nord et au sud conserve sa finesse d'origine et ses avant-toits ; au nord, il est supporté par des têtes de panne sculptées ; prolongé à l'ouest, il est recouvert de tuiles en terre cuite. Une croix est gravée sur la faîtière. Deux portes de cave sont percées dans le soubassement d'origine au nord. Les percements du premier étage - et des combles - ont conservé leurs dimensions anciennes délimitées par des frises décoratives portant des traces de polychromie et des montants latéraux, et celles du 2e étage ont été agrandies et munies de cadres en bois. Les fenêtres ont des menuiseries à croisillons. Les têtes de madriers sont ornées d'encoches et les madriers sont gravés de motifs décoratifs et d'une inscription partiellement lisible : « L'AN DU SEIGNEUR 1836 F[IERI] . F[ECIT]. LES HONNETES [...] MAURICE FOURNUR [FOURNIER] ET / MARIE [...] PRAZ / M J. JEAN GREGOIRE ET AJO (?) ». Les têtes de planche laissent supposer qu'elles portent des inscriptions à l'intérieur. Les balcons sont en bois.

L'état général est bon. Le bâtiment a été considérablement agrandi par une partie maçonnée qui n'a aucune valeur patrimoniale. La façade nord conserve la substance historique ancienne et typique de l'architecture traditionnelle qui doit être préservée. La maison forme un ensemble avec le raccard voisin construit dans les mêmes années (cf. fiche 51).

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

126-50-000-000

Veysonnaz

Commune

Fiche

126

50

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 21
Localité	1993 veysonnaz
Cadastre n°	340
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Favre Thérèse, Laufer Henri
Maître d'ouvrage	Barthélemy Lathion
Année de constr.	vers 1900
Modification(s)	Agrandissement entre 1949 et 1986



Coordonnées : 2°59'178 / 1°11'095

Historique

Ce bâtiment a été construit par Barthélemy Lathion et ses fils probablement à la fin du 19e siècle-début 20e siècle.

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la rue Centre Village, cette maison d'habitation est implantée dans la pente.

Le bâtiment de quatre niveaux a été agrandi par un corps de bâtiment en maçonnerie au nord-ouest et un autre au sud-ouest, créant un édifice au plan irrégulier. Le volume d'origine, construit au tournant du 20e siècle, comprend un soubassement d'un niveau en maçonnerie transformé et un corps principal en madriers ; il est englobé dans le bâtiment actuel. Le toit à deux pans irréguliers avec pignons au nord-ouest et au sud-est a des avant-toits ; au nord-ouest, il est supporté par des têtes de panne monumentales, sculptées et peintes ; prolongé au sud-ouest, il est recouvert de tuiles en terre cuite. Au nord-ouest, les percements d'origine de la partie en madriers ont été agrandis, y compris au niveau des combles, faisant disparaître un motif peint. Une inscription rappelle le maître d'ouvrage et les artisans : « Dieu Lathion Barthelemy et ses fils ont fait bâtir cette maison par les maîtres charpentiers Dessimoz Conthey ». La tête de planète laisse supposer qu'elle porte une inscription à l'intérieur. Les balcons en bois sont prolongés sur l'extension. Au sud-ouest, le corps de bâtiment et l'annexe d'un niveau surmontée d'une terrasse sont des adjonctions postérieures.

L'état général est bon. Le bâtiment a été considérablement agrandi par une partie maçonnée qui n'a aucune valeur patrimoniale et a porté atteinte à la substance historique du bâtiment d'origine. La situation du bâtiment en limite de rue est importante, c'est pourquoi il est nécessaire de préserver le volume initial qui marque l'alignement et le resserrement de la rue. Les extensions, en revanche, pourraient être démolies sans obligation de reconstruction.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B. Swisstopo, photos aériennes.



Façades sud-ouest et sud-est



Façades nord-ouest et sud-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.10.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-51-000-000		126	51

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 19
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	1696
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Raccard
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Fournier Amélie
Année de constr.	1833
Période	XIXe siècle



Coordonnées : 2°59'166 / 1°11'116

Description / Justification

Situé en retrait de la rue Centre Village, ce raccard est implanté dans une légère pente. Il est relié par une galerie à la maison d'habitation sise sur la parcelle 327.

Le rural de deux niveaux comprend un soubassement bas en pierres assemblées et un corps principal entièrement en madriers. Un cadre de poutres supporte des piliers surmontés de dalles circulaires ; cet espace a été comblé. Il se pourrait que le rural ait été agrandi au nord-est par un corps de bâtiment utilisé comme grange-écurie. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine et ses avant-toits qui abritent les galeries de séchage ; il est recouvert de tôles métalliques ondulées. Un accès dans le soubassement, aéré par des trous rudimentaires, se situe au nord-est. L'accès à l'aire de battage est au sud-ouest. La porte est entourée de montants latéraux et d'un linteau gravé avec la date de construction (1833). Une galerie de séchage est conservée au nord-ouest.

L'état général est moyen. Le raccard non transformé, mais peut-être agrandi il y a longtemps, conserve sa substance historique ancienne qui remonte au début du 19e siècle. Il forme un ensemble avec la maison voisine construite dans les mêmes années (cf. fiche 49).

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.



Façade nord-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 02.11.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-52-000-000		126	52

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 23
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	339,1706
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grenier
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Fournier Hélène, Fragnière Noël, Fragnière Henri Bernard
Modification(s)	Transformation



Coordonnées : 2'592'187 / 1'116'100

Description / Justification

Situé en bordure immédiate de la rue Centre Village, ce grenier transformé en habitation de trois niveaux comprend un soubassement en pierres assemblées en partie dissimulé par une annexe en bois et un corps principal en madriers. L'espace entre le socle et le corps principal a été comblé et recouvert de pierres plaquées ; le cadre de poutre d'origine, les piliers et les dalles sont toutefois conservées. Le toit à deux pans a été refait ; il est trop épais et recouvert de tuiles en eternit. Les façades nord-ouest et sud-est, ainsi que les pignons, sont percées de fenêtres (à volets).

Le rural transformé a perdu sa substance historique et ses caractéristiques essentielles. Il ne présente plus d'intérêt patrimonial.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.



Façade sud-est



Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 02.11.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

126-53-000-000

Veysonnaz

Commune

Fiche

126

53

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 25
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	338
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Fournier Roland,Fournier Georges,Fournier Hélène,Fragnière Noëli
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Transformation et agrandissement entre 1958 et 1969



Coordonnées : 2°59'191 / 1°11'6'107

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la rue Centre Village, cette maison d'habitation est implantée dans la pente.

Le bâtiment de cinq niveaux a été annexé au sud-ouest, dans la seconde moitié du 20e siècle, par un corps de bâtiment maçonné. L'édifice antérieur était probablement déjà haut, mais plus étroit. La maison combine maçonnerie crépie et madriers recouverts de planches. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est, prolongé sur l'extension, conserve sa finesse et ses têtes de panne monumentales et sculptées au nord-ouest ; il est recouvert de tuiles en terre cuite. Les têtes des madriers d'origine et les têtes des planètes des étages, probablement gravées d'inscriptions à l'intérieur, sont décorées d'encoches. Le corps de bâtiment ancien conserve une porte de cave en arc surbaissé et des fenêtres avec menuiseries à croisillons au sud-ouest. De nombreux balcons en bois ou avec dalle en béton caractérisent les façades percées de travées régulières de fenêtres.

L'état général est bon. Le bâtiment a été considérablement agrandi par une partie maçonnée qui n'a aucune valeur patrimoniale et a porté atteinte à la substance historique du bâtiment d'origine. La couverture en planches dissimule les madriers anciens. La situation du bâtiment en limite de rue est importante, c'est pourquoi il est nécessaire de préserver le volume initial qui marque l'alignement et le resserrement de la rue. Les extensions, en revanche, pourraient être démolies sans obligation de reconstruction.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B. Swisstopo, photos aériennes.



Façades sud-est et nord-est



Façades nord-ouest et sud-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-54-000-000		126	54

Catégorie	Transports
Objet	
Adresse	Chemin des Jardins 1
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	337
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Garage
Fonction actuelle	Garage
Propriétaire(s)	Fournier Roland,Fournier Georges
Période	XXe siècle



Coordonnées : 2'592'199 / 1'116'115

Description / Justification

Situé en bordure du chemin des Jardins et de la rue Centre Village, ce bâtiment maçonné d'un niveau au toit plat sert de garage. Il a été construit à l'emplacement d'un bâtiment, probablement rural, encore attesté sur les photographies du milieu du 20e siècle. Il n'en reprend ni le plan, ni la volumétrie. L'édifice n'a aucune valeur patrimonial et nuit au village.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-55-000-000		126	55

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin des Jardins 3
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	336
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Artisanat et industrie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Christe Jean-Marie
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Réfection du soubassement avant 1979



Coordonnées : 2°59'2193 / 1°11'6'122

Description / Justification

Situé en bordure immédiate du chemin des Jardins, ce rural est accolé, à l'ouest, au bâtiment sis sur la parcelle 335. Il est implanté dans la pente. Le rural de deux niveaux comprend un socle maçonné partiellement refait en briques de ciment. Le corps principal est en madriers. Le toit à deux pans conserve sa finesse d'origine et des avant-toits ; il est recouvert de tôles métalliques ondulées. Au nord, les anciennes ouvertures du socle ont été refaites (atelier ?), et protégées par une casquette en béton. Les dispositions de la partie en madriers sont conservées, avec une porte située au sud.

Le rural a subi une intervention qui a porté atteinte à sa substance historique et à sa valeur patrimoniale.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 40.
Photo ancienne Delcampe.



Façades sud-est et nord-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-56-000-000		126	56

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin des Jardins 3
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	335
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Grange-écurie
Propriétaire(s)	Christe Jean-Marie,Bex Théophile,Bex Aloïs,Fournier Noëla
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2°59'188 / 1°11'6"118

Description / Justification

Située à proximité du chemin des Jardins, cette grange-écurie est accolée, à l'est, au bâtiment sis sur la parcelle 336. Elle est implantée dans la pente.

Le rural de deux niveaux comprend un soubassement en madriers et un corps principal en planches. Le toit à deux pans avec pignons au nord et au sud conserve sa finesse d'origine ; il est recouvert de tôles métalliques ondulées. Une croix est gravée sur la faîtière. Au nord, les ouvertures de l'écurie ont subi des modifications. Une annexe en bois se trouve de ce côté. La porte de grange se situe à l'est.

L'état général est moyen, principalement au niveau de la couverture du toit. Le rural n'a subi aucune transformation importante. Sa substance d'origine, essentiellement en planches, est modeste. La situation du bâtiment proche de la rue est importante et nécessite la conservation du volume. Il forme un petit ensemble avec le rural attenant, marquant le front nord du village.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 40.
Photo ancienne Delcampe.



Façade nord-ouest



Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-57-000-000		126	57

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin des Jardins 5
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	333
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Délèze Marie-Jeanne
Année de constr.	après 1958 - avant 1969
Période	XXe siècle



Coordonnées : 2°59'178 / 1°11'122

Description / Justification

Située à proximité du chemin des Jardins, cette grange-écurie est implantée dans la pente.

Le bâtiment de trois niveaux est construit en briques de ciment non crépies. Le toit à deux pans avec pignons au nord et au sud est fin et recouvert de tuiles en terre cuite. Des ouvertures du type meurtrières ajourent et ventilent la grange. De vastes ouvertures sont pratiques en amont pour engranger le fourrage.

L'état générale est moyen. Le bâtiment ne présente aucun intérêt patrimonial en soi, mais sa volumétrie et son gabarit sont bien intégrés.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-58-000-000		126	58

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin des Jardins 7
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	326
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Fournier Félicien
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2°59'168 / 1°11'128

Description / Justification

Située en bordure du chemin des Jardins, cette grange-écurie est implantée dans la pente.

Le rural de deux niveaux comprend un soubassement bas en pierres assemblées et un corps principal en madriers. Le toit à deux pans avec pignons au nord-est et au sud-ouest conserve sa finesse d'origine et des avant-toits ; il est recouvert de tôles métalliques ondulées. L'entrée dans le soubassement (écurie) est au nord-est où se trouve une annexe en bois, et les accès au niveau supérieur (grange) se situent au sud-ouest où une porte a été ajoutée. Au nord-est, la galerie est fermée par des planches peu serrées, permettant une aération.

L'état général est moyen. La grange-écurie n'a subi aucune transformation importante à part l'ajout d'une porte au sud-ouest ; elle conserve sa substance historique rurale et modeste. Avec quelques ruraux alentours, elle marque le front nord du village.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 02.11.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-59-000-000		126	59

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue centre Village 2
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	447
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Massy Louis, Massy Agnès, Praz Yvon
Année de constr.	1937 - 1949



Coordonnées : 2°59'052 / 1°11'5986

Description / Justification

Située en bordure de la rue, au croisement de la route de Beuson et de la rue Centre Village, cette maison d'habitation est implantée dans la pente. La parcelle est délimitée de la rue par un muret en moellons.

Le bâtiment de quatre niveaux comprend un soubassement d'un niveau en pierres assemblées jointoyées et un corps principal en madriers. Le toit à demi croupe au nord-ouest conserve sa finesse d'origine et des avant-toits ; au nord-ouest, il repose sur des têtes de panne sculptées. La couverture est constituée de tuiles en terre cuite. Les percements sont répartis en travées régulières. Les portes et les deux baies généreuses du rez-de-chaussée, au nord-ouest, sont en arc surbaissé. Les fenêtres rectangulaires des étages ont des vitrages à menuiseries récents. Seules les fenêtres du socle, au sud-ouest, conservent des menuiseries à croisillons d'origine. Un conduit de cheminée et un escalier en béton ont été ajoutés en façade sud-est. La façade principale comporte trois balcons en bois superposés.

L'état général est bon. Caractérisé par le style "chalet", le bâtiment volumineux des années 1940 conserve sa substance historique. Il a été édifié à l'entrée du village, à un emplacement prédominant, dans un environnement constitué principalement de ruraux.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 30.
Swisstopo, photos aériennes.
Photos anciennes Delcampe.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-60-000-000		126	60

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue centre Village 2
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	445
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Dépôt
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Commune de Veysonnaz
Période	XXe siècle



Coordonnées : 2'592'060 / 1'116'003

Description / Justification

Situé en bordure immédiate de la rue Centre Village, ce local à poubelles est semi-enterré. Le bâtiment d'un niveau, situé à l'emplacement d'un ancien rural, est construit en briques de ciment crépies et recouvertes de pierres plaquées au nord-ouest. Le toit est plat. Le bâtiment ne présente aucun intérêt patrimonial et nuit au village.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes ; photos anciennes Delcampe.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.10.2022

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-61-000-000		126	61

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 4
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	441,444
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Favre Rémy
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Transformation du soubassement



Coordonnées : 2°59'066 / 1°11'008

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la rue Centre Village et en entrée du tissu historique et ancien du village, cette ancienne grange est implantée dans la pente.

Le bâtiment de deux niveaux comprend un soubassement en maçonnerie reconstruit et un corps principal en madriers. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine et sa couverture en bardeaux (très partielle) sous des tôles métalliques ondulées. L'avant-toit est débordant du côté de la rue. Une porte de garage est percée au nord-ouest et l'ancien accès à la grange, qui conserve les montants verticaux d'origine, se trouve au sud-ouest.

L'état général est bon. Le rural a subi une intervention importante au niveau du soubassement qui a porté atteinte à sa substance historique. Sa situation en bordure de la rue et à l'entrée du village est importante et nécessite la conservation du volume.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Christian Lathion, Veysonnaz, Les racines de l'avenir, Veysonnaz 1961, p. 44.
Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-62-000-000		126	62

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 6
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	438
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Théoduloz Marcel, Fournier Adrienne, Fournier Roland, Fournier Georges
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2°59'2084 / 1°11'6'008

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, cette grange-écurie est implantée dans la pente et très près du bâtiment en amont.

Le bâtiment de deux niveaux est entièrement construit en madriers. La façade sud-ouest, où se trouve une annexe en bois avec un toit en appentis, est recouverte de planches. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine et sa couverture en bardeaux protégée par des tôles métalliques ondulées. L'entrée dans le soubassement (écurie) est au nord-ouest, comme les aérations, et l'accès au niveau supérieur (grange) se situe au nord-est.

L'état général est mauvais. La grange n'a, certes, subi aucune transformation et elle conserve sa substance historique rurale et modeste, mais elle souffre d'instabilité. Sa situation en bordure de la rue est importante et nécessite la conservation du volume, d'autant qu'il forme un petit ensemble avec le bâtiment attenant.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Christian Lathion, Veysonnaz, Les racines de l'avenir, Veysonnaz 1961, p. 44.
Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façade nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-63-000-000		126	63

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	439
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Artisanat et industrie
Fonction actuelle	Atelier
Propriétaire(s)	Fournier Jean René
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Transformation du soubassement



Coordonnées : 2°59'088 / 1°11'002

Description / Justification

Situé en retrait de la rue Centre Village, ce rural (ancien raccard ?) est implanté dans la pente et très près du bâtiment en aval.

Le rural de deux niveaux comprend un soubassement entièrement reconstruit en briques de ciment non crépies. Le corps principal est construit en madriers. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine et des avant-toits ; il est recouvert de tôles métalliques ondulées. Aménagé en atelier, le niveau inférieur est éclairé par des fenêtres. La porte de l'étage se situe au nord-est. Une galerie existait probablement au nord-ouest.

L'état général est mauvais ; déjà consolidé par endroits, le rural semble souffrir d'instabilité et d'un effondrement progressif. Il a subi une intervention importante au niveau du soubassement qui a porté atteinte à sa substance historique. Sa situation est importante et nécessite la conservation du volume, d'autant qu'il forme un petit ensemble avec le bâtiment attenant.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.

Christian Lathion, Veysonnaz, Les racines de l'avenir, Veysonnaz 1961, p. 44 (photo avant transformation/rénovation).

Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades sud-ouest et sud-est



Façades nord-ouest et sud-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-64-000-000		126	64

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 6
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	427,428
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Bâtiment d'habitation et rural
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Fournier René,Fournier Sylviane
Année de constr.	1888
Modification(s)	Transformation/rénovation, extension sud-ouest



Coordonnées : 2°59'093 / 1°11'025

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la rue Centre Village, dans le tissu historique et ancien du village, cette maison d'habitation est implantée dans la pente.

Le bâtiment de quatre niveaux a subi plusieurs transformations. Il était auparavant composé de deux corps de bâtiment accolés avec des toitures distinctes et il semble que le volume en amont ait été refait (rural auparavant). L'extension au sud-ouest a été ajoutée dans la seconde moitié du 20e siècle, après la démolition d'un bâtiment. Le bâtiment comprend un soubassement et une partie amont en maçonnerie crépie, et un corps principal en madriers recouverts de planches. Les têtes de madriers et de planètes, certainement gravées d'inscriptions à l'intérieur, sont décorées d'encoches. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine et un avant-toit supporté par des têtes de panne au nord-ouest. Des croix sont gravées sur la faîtière. Le soubassement en maçonnerie du volume d'origine conserve, au nord-ouest, ses deux portes de cave avec linteau en bois. Les fenêtres des étages ont été probablement agrandies ; elles ont des encadrements en bois et des volets, ou des stores extérieurs. Des balcons en bois se situent sur les faces latérales. Des extensions, dont un corps de bâtiment avec un toit plat servant de terrasse, ont été ajoutées postérieurement au sud-ouest.

L'état général est bon. Le bâtiment a été considérablement agrandi par une partie maçonnée qui n'a aucune valeur patrimoniale et a porté atteinte à la substance historique d'origine. Les interventions ont également reconstruit la partie en amont et dissimulé les madriers derrière des planches. La situation du bâtiment en limite de rue est importante, c'est pourquoi il est nécessaire de préserver le volume initial qui marque l'alignement et le resserrement de la rue. Les extensions, en revanche, pourraient être démolies sans obligation de reconstruction.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 46.
Christian Lathion, Veysonnaz, Les racines de l'avenir, Veysonnaz 1961, p. 44 (photo avant transformation/agrandissement ; on voit la partie rurale en amont).
Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.10.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-65-000-000		126	65

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Route de Magrappé 3
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	429
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Grange-écurie
Propriétaire(s)	Praz Henri
Année de constr.	1949 - 1958
Période	XXe siècle



Coordonnées : 2°59'106 / 1°11'6'005

Description / Justification

Située en bordure et en contrebas de la route de Magrappé, cette grange-écurie est accolée, au nord-est, au bâtiment sis sur la parcelle 430.

Le rural comporte une extension au sud-est. Le soubassement est en maçonnerie crépie et le corps principal est en planches. Le toit à deux pans dépourvu d'avant-toits conserve sa finesse d'origine ; il est recouvert de tuiles en terre cuite. L'entrée dans le soubassement (écurie) est au nord-ouest, comme les aérations, et l'accès au niveau supérieur (grange) se situe au sud-est.

La grange-écurie modeste n'a pas grand intérêt patrimonial et sa valeur de situation, détachée et excentrée, n'est pas prépondérante pour en justifier le maintien. L'implantation est en effet récente.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes ; photos anciennes Delcampe.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-66-000-000		126	66

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	Four Banal
Adresse	Rue Centre Village 8
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	425
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Four
Fonction actuelle	Four
Propriétaire(s)	Commune de Veysonnaz
Année de constr.	1796
Modification(s)	Transformation/rénovation



Coordonnées : 2°59'102 / 1°11'032

Description / Justification

Situé à proximité de la rue Centre Village, ce petit bâtiment rénové est implanté dans une légère pente. Il abrite le four banal.

Le bâtiment d'un niveau est en pierres assemblées non crépies. Le toit à deux pans avec pignons au nord-est et au sud-ouest (faîte parallèle aux courbes de niveau) a été refait et recouvert d'ardoises. Le four lui-même est daté de 1796.

L'état général est bon. Le four a subi une importante rénovation qui a porté atteinte à la substance historique et ancienne. Nous ne savons pas quelles étaient les dispositions d'origine de la structure d'origine qui abritait le four. Cependant, le bâtiment revêt une valeur historique par sa fonction particulière et son importance dans la vie communautaire du village qui justifie sa conservation.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.



Façades sud-ouest et sud-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.10.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-67-000-000		126	67

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue centre Village 8
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	426
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Lathion Henri
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2°59'2107 / 1°11'6'025

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, cette grange-écurie est implantée dans la pente.

Le bâtiment de deux niveaux comprend un soubassement en madriers supporté par un socle très bas en aval constitué de pierres assemblées. Le corps principal est construit en planches. Des tôles recouvrent la face sud-est. Le toit à deux pans avec pignons au nord-est et au sud-ouest (faite parallèle aux courbes de niveau) conserve sa finesse d'origine et un avant-toit au sud-ouest ; il est recouvert de tôles métalliques ondulées. L'entrée dans le soubassement (écurie) et l'accès au niveau supérieur (grange) se situent tous deux au sud-est. Des ouvertures pour aérer l'écurie sont percées au nord-ouest.

L'état général est moyen. La grange-écurie n'a subi aucune intervention importante ; elle conserve sa substance historique rurale et modeste. Sa situation est importante et nécessite la conservation du volume.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades nord-est et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.10.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-68-000-000		126	68

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Route de Magrappé 3
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	430
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Grange-écurie
Propriétaire(s)	Fournier Thérèse, Fournier André Jean, Fournier Claude, de Preux Thierry
Année de constr.	1949 - 1958



Coordonnées : 2°59'110 / 1°11'6'010

Description / Justification

Située en bordure et en contrebas de la route de Magrappé, cette grange-écurie est accolée, au sud-ouest, au bâtiment sis sur la parcelle 429. Le soubassement est en maçonnerie crépie et le corps principal est en planches. Le toit à deux pans dépourvu d'avant-toits conserve sa finesse d'origine ; il est recouvert de tuiles en terre cuite. L'entrée dans le soubassement (écurie) est au nord-ouest, comme les aérations, et l'accès au niveau supérieur (grange) se situe au sud-est. La grange-écurie modeste n'a pas grand intérêt patrimonial et sa valeur de situation, détachée et excentrée, n'est pas prépondérante pour en justifier le maintien. L'implantation est en effet récente.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes ; photos anciennes Delcampe.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-69-000-000		126	69

Catégorie	Culture et vie sociale
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 10
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	422
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Restaurant
Fonction actuelle	Restaurant
Propriétaire(s)	Praz Geneviève
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Agrandissement, annexes



Coordonnées : 2°59'121 / 1°11'045

Description / Justification

Situé en bordure de la rue Centre Village, ce bâtiment sert d'habitation et de café-restaurant.

Le bâtiment de cinq niveaux comprend un soubassement d'un niveau en maçonnerie crépie supporté par un socle en pierres assemblées. Une partie du bâtiment est également maçonnerie au sud-est. Le reste est construit en madriers. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine et des avant-toits supportés par des têtes de panne monumentales et sculptées. Les percements sont répartis en travées régulières. Légèrement agrandies dans la partie en bois comme l'attestent les montants verticaux des ouvertures d'origine, les fenêtres ont des encadrements en bois, des menuiseries à croisillons et des volets. La partie commerciale est éclairée, au nord-ouest, par de généreuses baies vitrées. Un escalier à double rampe donne accès au perron et à la porte d'entrée du café, elle-même probablement ancienne.

L'état général est bon. Caractérisé par le style "chalet", le bâtiment volumineux a subi des transformations et des rénovations. Il conserve toutefois une partie de sa substance historique et les caractéristiques typologiques d'une double affectation.

Sur la même parcelle se trouvent deux annexes maçonnées au toit plat servant de garages et une dépendance rurale du 18e siècle, vraisemblablement déplacée et remontée sur cette parcelle. Les annexes n'ont aucune valeur patrimoniale.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 45 ; élément individuel 1.0.3 : « Constructions récentes ou transformées : implantation correcte mais traitement contestable », observation. Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-70-000-000		126	70

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 12
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	421
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Fournier Andrée,Fournier François
Année de constr.	vers 1960
Modification(s)	Rénovation



Coordonnées : 2°59'21.33" / 1°11'6.056"

Description / Justification

Située en bordure de la rue Centre Village, cette maison d'habitation de quatre niveaux est entièrement en maçonnerie crépée. Des pierres sont plaquées aux angles de l'édifice. Le toit à deux pans a été refait ; il est recouvert de tuiles en terre cuite. Les percements sont répartis en travées régulières. Les vitrages neufs des fenêtres sont en PVC blanc. La façade nord-ouest comprend des loggias et la façade sud-ouest des balcons baignoires en béton. Le carrelage granito moucheté du hall d'entrée est typique des années 1960. Rénové, le bâtiment n'a pas subi de modifications conséquentes depuis sa construction dans les années 1960. Le choix de la typologie architecturale et de la matérialité n'est pas idéal pour une bonne intégration dans un village alpin, et la volumétrie est disproportionnée. Il serait souhaitable de repenser l'aménagement de ce quartier. Sur la même parcelle se trouve une annexe maçonnée d'un niveau servant de garage, dont le toit plat est utilisé comme terrasse. Le bâtiment n'a aucune valeur patrimoniale.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photos 8, 45, 52 ; élément individuel 1.0.3 : « Constructions récentes ou transformées : implantation correcte mais traitement contestable », observation. Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 18.10.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-71-000-000		126	71

Catégorie	Commerce et administration
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 14
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	414
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Magasin
Fonction actuelle	Magasin
Propriétaire(s)	ImmoCoop Veysonnaz
Année de constr.	1949 - 1979
Modification(s)	Agrandissement après 1986



Coordonnées : 2'592'148 / 1'116'068

Description / Justification

Situé en bordure de la rue Centre Village, ce centre commercial est en maçonnerie d'un niveau. Il a été prolongé au sud-ouest après 1986. Les piliers d'angle sont décorés de pierres plaquées. Le toit est plat et la façade nord-ouest percée de vitrines. Le bâtiment est caractérisé par une typologie et une volumétrie qui ne s'intègrent pas dans le village. Il n'a aucune valeur patrimoniale et pourrait être démoli.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photos 2,8, 52 (photos avant agrandissement) ; élément individuel 1.0.3 : « Constructions récentes ou transformées : implantation correcte mais traitement contestable », observation ; élément individuel 1.0.2 : « Magasin COOP ; construction récente avec toit-terrasse incongrue dans le site », observation.
Swisstopo, photos aériennes.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-72-000-000		126	72

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 16
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	415
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Bâtiment d'habitation et rural
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Métraiiller Jacques-Antoine
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Transformation



Coordonnées : 2°59'156 / 1°11'6'052

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, cette maison d'habitation de quatre niveaux était probablement constituée, à l'origine, d'une partie habitation au sud-ouest et d'une partie rurale au nord-est transformée en logement. La partie habitation comprend un soubassement en maçonnerie décrépie, ainsi qu'un corps principal en madriers recouverts de planches et maçonnerie crépie. L'ancienne partie rurale a un socle maçonné avec un faux appareil et un corps principal en planches. Le toit à deux pans avec faite parallèle aux courbes de niveau et pignon latéral au sud-est, a été refait ; il est trop épais et recouvert de plaques d'eternit. Il est supporté au sud-ouest par des têtes de panne monumentales sculptées. Les fenêtres d'origine ont certainement été agrandies ; elles ont des encadrements en bois et des volets. Les pignons sont largement vitrés. Le bâtiment a subi des interventions importantes qui ont porté atteinte à sa substance historique (dissimulation des madriers, transformation de la partie rurale, disposition, taille et traitement des baies, etc.). Très remanié, le bâtiment ne présente plus aucun intérêt patrimonial.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-73-000-000		126	73

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin de la Tzintre 17
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	419
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Métraiiller Jacques-Antoine
Année de constr.	1900
Modification(s)	Agrandissement entre 1937 et 1949



Coordonnées : 2'592'155 / 1'116'026

Description / Justification

Située en bordure immédiate du chemin de la Tzintre reliant le centre du village à la route de Magrappé, cette grange-écurie est implantée dans la pente.

Le bâtiment de deux niveaux est composé d'un volume d'origine entièrement construit en madriers en bordure du chemin. Dans les années 1940, il est agrandi au nord-est et au nord-ouest ; ce corps de bâtiment comprend un soubassement en madriers supporté par un socle bas en moellons assemblés et un corps principal en planches. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine et sa couverture initiale en bardeaux protégée par des tôles métalliques ondulées. La porte de la grange se trouve au nord-est ; entourée de montants verticaux décorés d'encoches, elle possède un linteau gravé avec la date de construction (1900) et les initiales du maître de l'ouvrage (J F) de part et d'autre d'une croix. Au nord-est, l'espace situé sous l'extension en porte-à-faux sert de bûcher.

L'état général est bon. Le rural a été agrandi de manière intégrée en préservant la substance historique de la grange-écurie d'origine. Le volume généreux est bien conservé et présente un intérêt patrimonial, ainsi qu'une valeur de situation. Il appartient à une rangée de ruraux qui marque le front sud du village.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-74-000-000		126	74

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin de la Tzintre 13
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	416
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Maret-Fournier Anne-Françoise
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2°59'2168 / 1°11'6'044

Description / Justification

Située en bordure immédiate du chemin de la Tzintre reliant le centre du village à la route de Magrappé, cette grange-écurie est implantée dans la pente.

Le bâtiment de trois niveaux est entièrement construit en madriers avec une petite annexe au nord-ouest. Les madriers de la face sud-ouest sont protégés par un revêtement. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine, mais la couverture en tuiles de terre cuite n'est pas d'origine. L'entrée dans le soubassement (écurie) est au nord-ouest et les accès aux niveaux supérieurs (grange) se situent au sud-est, du côté de la rue afin de faciliter l'engrangement du fourrage. Au nord-ouest, la galerie est fermée par des planches.

L'état général est moyen. La grange-écurie n'a subi aucune transformation importante ; elle conserve sa substance historique rurale et modeste. Elle appartient à une rangée de ruraux qui marque le front sud du village. La valeur de situation est importante et nécessite la conservation du volume.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-75-000-000		126	75

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin de la Tzintre 11
Localité	1993 veysonnaz
Cadastre n°	408
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Roten Irène, Théoduloz Albert
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2'59'172 / 1'116'052

Description / Justification

Située en bordure immédiate du chemin de la Tzintre reliant le centre du village à la route de Magrappé, cette grange-écurie est implantée dans la pente.

Le bâtiment de trois niveaux comprend un soubassement en madriers et un corps principal en planches, avec une petite annexe maçonnée au nord-ouest, ainsi qu'une fumassière. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine ; il est recouvert de tôles métalliques ondulées. Des croix sont gravées sur la faîtière. L'entrée dans le soubassement (écurie) est au nord-ouest et les accès aux niveaux supérieurs (grange) se situent au sud-est, du côté de la rue afin de faciliter l'engrangement du fourrage.

L'état général est moyen. La grange-écurie a subi quelques transformations minimales comme le remplacement de planches et de portes, ainsi que la probable reconstruction de l'annexe en maçonnerie ; elle conserve sa substance historique rurale et modeste. Elle appartient à une rangée de ruraux qui marque le front sud du village. La valeur de situation est importante et nécessite la conservation du volume.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-76-000-000		126	76

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 18
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	412
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Métraiiller Jacques-Antoine
Année de constr.	1937 - 1949
Modification(s)	Rénovation en 1963 ; construction d'un garage



Coordonnées : 2°59'2166 / 1°11'6'072

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, dans le tissu bâti dense, cette grange à chantons est accolée, au nord-est, au bâtiment sis sur la parcelle 403. Elle est implantée dans la pente.

Le bâtiment de deux niveaux comprend un soubassement et des piliers en briques de ciment en partie crépies, et des pans constitués de planches. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine ; il est recouvert de tuiles en terre cuite. Un accès au rez-de-chaussée se situe au sud-ouest ; le linteau de la porte est gravé avec la date de transformation (1963) et des initiales illisibles. La façade sud-ouest présente un décrochement qui permet d'abriter l'accès au niveau supérieur. Un couvert à véhicules a été ajouté en extension au nord-ouest.

L'état général est bon. Peu ancien, le rural a été transformé tout en conservant les caractéristiques typologiques propres à la grange à chantons (répartition des matériaux), et complété par un couvert sans valeur patrimoniale qui pourrait être démoli. Sa volumétrie, similaire à celle du bâtiment voisin, s'intègre bien. Sa situation dans un ensemble dense de ruraux est intéressante et justifie la conservation du volume.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes.



Façades sud-ouest et sud-est



Façades nord-ouest et sud-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-77-000-000		126	77

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 20
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	403
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Fournier Berthe
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2'592'172 / 1'116'075

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, dans le tissu bâti dense, cette grange-écurie est accolée, au sud-est, au bâtiment sis sur la parcelle 404 et, au sud-ouest, au bâtiment sis sur la parcelle 412. Elle est implantée dans la pente.

Le bâtiment de deux niveaux comprend un soubassement en madriers et un corps principal constitué de planches. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine ; il est recouvert de tuiles en terre cuite. L'entrée dans le soubassement (écurie) est au nord-ouest et l'accès au niveau supérieur (grange) se situe au sud-est.

L'état général est moyen. La grange-écurie n'a subi aucune transformation ; elle conserve sa substance historique rurale et modeste. Sa situation dans un ensemble dense de ruraux est importante et nécessite la conservation du volume.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B. Swisstopo, photos aériennes.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-78-000-000		126	78

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin de la Tzintre 7
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	404
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Favre Thérèse, Lathion Théophile, Théoduloz Nicolas
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Extension sud-est ; extension nord-ouest en 1960 ; rénovation



Coordonnées : 2°59'179 / 1°11'067

Description / Justification

Située en bordure immédiate du chemin de la Tzintre reliant le centre du village à la route de Magrappé, dans le tissu bâti dense, cette grange-écurie est accolée, au nord-ouest, au bâtiment sis sur la parcelle 403. Elle est implantée dans la pente.

Le bâtiment est composé de trois volumes d'époques différentes. L'édifice principal de trois niveaux est entièrement construit en madriers ; ceux-ci sont anciens au niveau du soubassement, et plus récents au niveau supérieur, principalement en façade nord-ouest. L'extension au sud-est est en planches, avec un toit en appentis en tôles métalliques ondulées, et l'adjonction nord-ouest, datant de 1960 (par L. F.), est en maçonnerie avec un toit en tuiles en eternit. Le toit du volume principal, à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine et des avant-toits ; il est recouvert de tuiles en eternit. L'entrée dans le soubassement (écurie) est au nord-ouest et les accès aux niveaux supérieurs (grange) se situent au nord-est (porte avec montants verticaux décorés de denticules à damier) et au sud-est (porte haute sous toiture). Une porte typique d'une maison d'habitation a été percée au nord-ouest, accessible par une galerie.

L'état général est moyen. La grange-écurie a subi des transformations et des rénovations qui ont porté atteinte à sa substance historique. Les extensions ne présentent aucune valeur patrimoniale et pourraient être démolies pour dégager le volume initial. La situation du bâtiment dans un ensemble dense de ruraux est importante et nécessite la conservation du volume.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-79-000-000		126	79

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin de la Tzintre 3
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	399
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Fournier Odette, Fournier François
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2°59'188 / 1°11'6'070

Description / Justification

Située en bordure immédiate du chemin de la Tzintre reliant le centre du village à la route de Magrappé, dans le tissu bâti dense, cette grange-écurie est implantée dans la pente.

Le bâtiment de trois niveaux comprend un soubassement en maçonnerie vraisemblablement reconstruit (briques crépies) et un corps principal construit en madriers. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine et sa couverture en bardeaux sous des tôles métalliques ondulées. L'entrée dans le soubassement (écurie) est au nord-ouest, où se trouve une fumassière, et les accès aux niveaux supérieurs (grange) se situent au sud-est, du côté de la rue afin de faciliter l'engrangement du fourrage. Une porte latérale, au sud-ouest, n'est plus accessible en raison de la disparition de la galerie d'accès. Au nord-ouest, la galerie est fermée par des planches.

L'état général est moyen. La grange-écurie a apparemment subi une intervention au niveau du soubassement qui a porté atteinte à sa substance historique. Le corps principal conserve sa substance rurale et modeste. La situation du bâtiment dans un ensemble dense de ruraux est importante et nécessite la conservation du volume. Il forme un ensemble homogène avec le bâtiment voisin.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B. Swisstopo, photos aériennes.



Façade nord-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-80-000-000		126	80

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin de la Tzintre 5
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	401
Folio n°	2
Zone(s)	-
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Lathion Théophile
Année de constr.	1916
Période	XXe siècle
Modification(s)	Réfection du toit



Coordonnées : 2°59'181 / 1°11'6'075

Description / Justification

Située en retrait du chemin de la Tzintre et de la rue Centre Village, cette petite grange-écurie est implantée dans la pente. Le bâtiment de deux niveaux est entièrement construit en madriers. Un petit socle en moellons consolide l'édifice. Le toit à deux pans a été refait ; il est recouvert de tuiles en eternit. L'entrée dans le soubassement (écurie) est au sud-ouest, comme l'accès au niveau supérieur (grange) surmonté d'une inscription mentionnant la date de construction (1916) et les initiales du maître de l'ouvrage (F. F.). Deux ouvertures sont aménagées dans le socle et au pignon nord-ouest. La grange-écurie modeste n'a pas de valeur patrimoniale en soi et sa volumétrie, extrêmement contenue, ne justifie pas son maintien.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-81-000-000		126	81

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin de la Tzintre 1
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	398
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Fournier Roland, Fournier Georges
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2°59'2193 / 1°11'6'076

Description / Justification

Située en bordure immédiate du chemin de la Tzintre reliant le centre du village à la route de Magrappé, dans le tissu bâti dense, cette grange-écurie est implantée dans la pente.

Le bâtiment de trois niveaux comprend un soubassement en maçonnerie vraisemblablement reconstruit (briques crépies) et un corps principal construit en madriers. Une annexe maçonnée avec toit en appentis a été ajoutée au nord-est (il en existait déjà une dans les années 1940). Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine et sa couverture en bardeaux sous des tôles métalliques ondulées. Une croix est gravée sur la faîtière. L'entrée dans le soubassement (écurie) est au nord-ouest, où se trouve une fumassière, et les accès aux niveaux supérieurs (grange) se situent au sud-est, du côté de la rue afin de faciliter l'engrangement du fourrage. Au nord-ouest, la galerie est fermée par des planches.

L'état général est moyen. La grange-écurie a apparemment subi une intervention au niveau du soubassement. L'adjonction d'une extension maçonnée a porté atteinte à sa substance historique. Le corps principal conserve sa substance rurale et modeste. La situation du bâtiment dans un ensemble dense de ruraux est importante et nécessite la conservation du volume. Il forme un ensemble homogène avec le bâtiment voisin.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B. Swisstopo, photos aériennes.



Façade nord-ouest



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.10.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-82-000-000		126	82

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 22
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	397
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Lathion Roseline, Théoduloz Nicolas
Année de constr.	1948
Modification(s)	Lucarnes avant 1979 ; annexe



Coordonnées : 2°59'2191 / 1°11'6'085

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la rue Centre Village, au croisement avec la rue secondaire en amont, cette maison d'habitation est implantée dans la pente.

Le bâtiment de quatre niveaux comprend un soubassement d'un niveau en pierres assemblées jointoyées et un corps principal en maçonnerie crépie. Les angles sont ornés de chaînages crépis grossièrement. La façade nord-est a subi des modifications (reprise ciment, faux appareil). Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine. Recouvert de plaques d'éternit, il a été remanié par l'aménagement d'imposantes lucarnes au nord-est et au sud-ouest. Les percements sont répartis en travées régulières. Les fenêtres ont des menuiseries à croisillons, des encadrements peints, des tablettes saillantes en ciment et des volets. Deux portes de cave sont percées dans le soubassement au nord-ouest. Les balcons et les accès extérieurs aux étages sont en bois à l'exception du sud-est où ils sont refaits en béton. Une petite extension en briques crépies au sud-ouest et un réduit sous l'escalier au nord-ouest constituent des ajouts postérieurs. La date de construction (1948) est peinte au pignon.

L'état général est bon. Le bâtiment a été construit à l'emplacement de deux édifices antérieurs. Il a subi quelques interventions (annexe, accès en béton, réfection façade nord-est, etc.), et surtout la modification de la toiture. Il conserve une grande partie de sa substance historique modeste, sa volumétrie importante et ses caractéristiques architecturales homogènes et harmonieuses. Sa situation en limite de rue est importante, car le volume marque l'alignement et le resserrement de la rue.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 6. Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-83-000-000		126	83

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin de la Tzintre 12
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	376
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Fournier Vital,Fournier Jean Luc,Fournier Jean-Joseph,Fournier Marie-Hélène
Année de constr.	1949 - 1958
Modification(s)	Annexe ; rénovation



Coordonnées : 2°59'2171 / 1°11'6'026

Description / Justification

Située entre le chemin de la Tzintre reliant le centre du village à la route de Magrappé et la route de Magrappé elle-même, cette grange-écurie de deux niveaux comprend un soubassement en madriers et un corps principal refait en planches à l'exception de la façade nord-ouest. Une annexe maçonnée (briques crépies) et un avant-toit recouvert de tuiles ont été ajoutés au nord-ouest. Le toit à deux pans conserve sa finesse d'origine ; il est recouvert de tôles métalliques ondulées récentes. L'entrée dans le soubassement (écurie) est au nord-ouest, et l'accès au niveau supérieur (grange) se situe au sud-ouest. La grange-écurie a été modifiée par l'ajout de l'annexe et la rénovation des façades. Elle ne présente pas d'intérêt patrimonial. Son implantation est récente et ne représente aucune valeur de situation qui nécessiterait de préserver le volume et le gabarit.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre environnant I : « Bande étroite de terrain : talus escarpé assurant la séparation entre la nouvelle route et le tissu ancien », objectif de sauvegarde a. Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façade nord-ouest



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-84-000-000		126	84

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route de Magrappé 3
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	375
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Viala Philippe
Année de constr.	1949 - 1986



Coordonnées : 2'592'188 / 1'116'037

Description / Justification

Située entre le chemin de la Tzintre reliant le centre du village à la route de Magrappé et la route de Magrappé elle-même, cette maison d'habitation de trois niveaux comprend un soubassement en maçonnerie crépie avec des pierres plaquées aux angles notamment, et un corps principal construit en madriers. Le toit à deux pans conserve sa finesse d'origine ; il est recouvert de tuiles en terre cuite. Caractérisé par le style "chalet", le bâtiment ne présente pas d'intérêt patrimonial ni de valeur historique ancienne. Son implantation est récente et ne représente aucune valeur de situation qui nécessiterait de préserver le volume et le gabarit.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre environnant I : « Bande étroite de terrain : talus escarpé assurant la séparation entre la nouvelle route et le tissu ancien », objectif de sauvegarde a. Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-85-000-000		126	85

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin de la Tzintre 8
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	379
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Laiterie
Propriétaire(s)	Fournier Jean-Pierre, Glassey Michel
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Transformation en 1965



Coordonnées : 2°59'189 / 1°11'6'059

Historique

Le bâtiment existait avant 1937. Selon les sources, il aurait été transformé en 1965. Il a cessé de servir de laiterie en 1994.

Description / Justification

Située en bordure immédiate du chemin de la Tzintre reliant le centre du village à la route de Magrappé, cette ancienne laiterie est implantée dans la pente.

Le bâtiment de trois niveaux est entièrement en maçonnerie. Le socle décrépi dévoile l'appareil constructif en pierres assemblées jointoyées, et les carreaux et boutisses sont également marqués aux angles. Le revêtement de façade au ciment n'est pas homogène (reprises). Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine et un avant-toit au nord-ouest ; il est recouvert de tôles métalliques ondulées. Une des souches de cheminée est en briques de terre cuite. Une porte et un palier en béton sont aménagés (postérieurement) au nord-est. La façade nord-ouest comprend les fenêtres avec volets en bois ; la baie centrale résulte vraisemblablement de la transformation d'une ancienne porte. La cave est éclairée par une ouverture dans le socle du côté de la rue.

L'état général est moyen. La toiture et le revêtement de façade, qui présente également des lézardes, ont besoin d'une restauration. La laiterie a subi des transformations ; il semble notamment que l'entrée initiale était du côté de la rue avant d'être déplacée au nord-est. Le bâtiment conserve une valeur patrimoniale de par son affectation d'origine et sa typologie, même modeste. Son implantation est également importante.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 51.
AEV, 3231-2016/73, 128.1 Société de laiterie de Veysonnaz (1965-1994) : dossier 1: propositions de mise en valeur de la production laitière régionale, dossier de construction et subventionnement de la fromagerie (1965-1987) ; dossier 2 : radiation de la mention au Registre foncier (1994).
Swisstopo, photos aériennes.



Façades nord-est et nord-ouest



Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-86-000-000		126	86

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin du Son 18
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	378
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Fournier Lena
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2°59'210 / 1°11'056

Description / Justification

Située en retrait du chemin du Son reliant le centre du village à la route de Magrappé, dans le tissu bâti dense, cette grange-écurie est implantée dans la pente.

Le bâtiment de trois niveaux est entièrement construit en madriers dont certains ont été remplacés. Un petit socle en moellons consolide l'édifice en amont, du côté sud-ouest. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine ; il est recouvert de tôles métalliques ondulées. Une croix est gravée sur la faîtière. L'entrée dans le soubassement (écurie) est au nord-ouest, caractérisée par des montants verticaux, et les accès aux niveaux supérieurs (grange) se situent au sud-est. Une structure en bois en porte-à-faux a été construite au pignon nord-ouest. Une porte latérale se trouve au nord-est, transformée en fenêtre.

L'état général est plutôt bon. Le rural a subi quelques interventions (démolition d'une annexe au sud-ouest, modification des percements, fermeture d'un pignon) qui ont porté atteinte à la substance historique. Le bâtiment conserve toutefois une partie de sa substance rurale et modeste. Il appartient à un ensemble de ruraux qui marque la limite sud du village et qui devrait être préservé. Il convient donc de conserver la volumétrie du bâtiment.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B. Swisstopo, photos aériennes.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-87-000-000		126	87

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route de Magrappé 7
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	374
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Noël Philippe
Année de constr.	1937 - 1949
Modification(s)	Transformation vers 1990



Coordonnées : 2'592'206 / 1'116'036

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la rue de Magrappé, cette grange-écurie des années 1940 a été transformée en habitation et agrandie dans les années 1990. Les madriers d'origine sont conservés au niveau du soubassement (ancienne écurie). Le traitement des façades, combinant angles en maçonnerie crépie et pans boisés, rappelle non pas la typologie d'origine du rural mais celle d'une grange à chantons. Le toit est trop épais, trop débordant et des éléments perturbateurs tels qu'un portique à fronton triangulaire, une fenêtre avec le même encadrement et une extension en béton servant de parking ont porté une atteinte considérable à la substance historique du bâtiment. La volumétrie n'a pas non plus été préservée. Le bâtiment altéré ne présente aucun intérêt patrimonial, ni aucune valeur de situation, son implantation étant récente.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre environnant I : « Bande étroite de terrain : talus escarpé assurant la séparation entre la nouvelle route et le tissu ancien », objectif de sauvegarde a. Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façade nord-est



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-88-000-000		126	88

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin du Son 16
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	386
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Salamolard Gaëtan
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Démolition extension sud après 1991



Coordonnées : 2°59'218 / 1°11'058

Description / Justification

Située en bordure immédiate du chemin du Son reliant le centre du village à la route de Magrappé, dans le tissu bâti dense, cette grange-écurie est accolée, à l'est, au bâtiment sis sur la parcelle 387. Elle est implantée dans la pente.

Le bâtiment de deux niveaux est entièrement construit en madriers. Un petit socle en moellons consolide l'édifice en amont, du côté ouest. Une annexe en planches avec un toit en appentis a été construite au nord (il en existait déjà une dans les années 1940). Le toit à deux pans avec pignons au nord et au sud conserve sa finesse d'origine ; il est recouvert de tôles métalliques ondulées. L'entrée dans le soubassement (écurie) est au nord, tout comme l'accès au niveau supérieur (grange). Les montants verticaux des portes de l'étage sont décorés d'encoches. Au nord, la galerie est partiellement fermée par des planches.

L'état général est moyen. Le rural n'a subi aucune transformation hormis la démolition d'une extension au sud ; il conserve sa substance rurale et modeste. En revanche, l'annexe n'a aucune valeur patrimoniale et pourrait être démolie. Le bâtiment appartient à un ensemble de ruraux qui marque la limite sud du village et qui devrait être préservé. La situation en bordure de la rue est également importante. Il convient donc de conserver la volumétrie du bâtiment.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B. Swisstopo, photos aériennes.



Façade sud-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-89-000-000		126	89

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin du Son 16
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	387
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Atelier
Propriétaire(s)	Fournier Alice
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Rénovation complète



Coordonnées : 2°59'222 / 1°11'061

Description / Justification

Située en bordure immédiate du chemin du Son reliant le centre du village à la route de Magrappé, dans le tissu bâti dense, cette grange-écurie est accolée, à l'ouest, au bâtiment sis sur la parcelle 386. Elle est implantée dans la pente.

Le bâtiment de deux niveaux comprend un soubassement en maçonnerie crépie, visiblement reconstruit en briques. Le corps principal est en madriers récents. Le toit à deux pans avec pignons au nord et au sud a été refait ; les pièces de charpente sont trop épaisses ; il est recouvert de tôles métalliques récentes. L'entrée dans le soubassement (écurie) se situe à l'est, et l'accès au niveau supérieur (grange) se fait par une porte coulissante au sud. Des fenêtres sont aménagées dans le socle au nord.

L'état général est bon. Le rural a subi une importante transformation qui a porté atteinte à sa substance historique. Il ne présente plus aucune valeur patrimoniale. Le bâtiment appartient à un ensemble de ruraux qui marque la limite sud du village et qui devrait être préservé. La situation en bordure de la rue est également importante. Il convient donc de conserver la volumétrie du bâtiment.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes.



Façades nord-est et nord-ouest



Façade sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-90-000-000		126	90

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin du Son 14
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	388
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Fournier Lena, Fournier Jean-Marc
Année de constr.	après 1986



Coordonnées : 2°59'217 / 1°11'6'071

Description / Justification

Située en retrait du chemin du Son, cette moitié de maison d'habitation agrandie par une extension au sud-ouest est accolée, au nord-est, au bâtiment sis sur la parcelle 389. Elle est implantée dans la pente.

Le bâtiment de quatre niveaux comprend un soubassement d'un niveau en maçonnerie crépée qui dévoile, au nord-est notamment, l'appareil constructif en pierres assemblées. La partie maçonnée en amont a subi bon nombre de transformations dont la pose d'isolation périphérique. Le reste du volume d'origine est construit en madriers. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est a été en partie refait ; il est recouvert de plaques d'eternit. Une croix est gravée sur la faîtière. Au nord-est, les portes de cave sont d'origine. Répartis sans ordonnance, les percements d'origine ont été agrandis sans homogénéité ainsi que l'attestent les montants verticaux des ouvertures, délimités par des frises incisées et moulurées. Les têtes de planètes, décorées d'encoches, sont probablement gravées d'inscriptions à l'intérieur. Les madriers du pignon ont été changés lors de l'aménagement des combles. Une baie vitrée avec un store est percée dans le socle au nord-est. L'accès à l'étage supérieur est au sud-est. Le corps de bâtiment largement ajouré, au toit en tôles métalliques, est un ajout de la fin du 20^e siècle.

L'état général est bon. Le bâtiment a subi des transformations considérables qui ont porté atteinte à la substance historique, certainement ancienne (au minimum 19^e siècle). Les interventions au niveau des percements, répartis sans ordonnance et traités sans souci d'homogénéité, ainsi que l'extension altèrent la substance qui a perdu l'essentiel de sa valeur patrimoniale. Sans valeur patrimoniale, l'extension pourrait être démolie pour dégager le volume initial. De caractère traditionnel, le bâtiment volumineux appartient à un alignement de plusieurs édifices au gabarit similaire ; il a une valeur de situation qui nécessite que le volume d'origine soit préservé.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe (avant transformations).



Façades sud-ouest et sud-est



Façades nord-ouest et sud-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-91-000-000		126	91

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin du Son 12
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	389
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Fournier Alice, Salamolard Gaëtan
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2°59'221 / 1°11'6'074

Description / Justification

Située en retrait du chemin du Son, cette moitié de maison d'habitation est accolée, au sud-ouest, au bâtiment sis sur la parcelle 388. Elle est implantée dans la pente.

Le bâtiment de quatre niveaux comprend un soubassement d'un niveau en maçonnerie crépée qui dévoile, au nord-est notamment, l'appareil constructif en pierres assemblées. La partie maçonnée en amont a subi bon nombre de transformations dont la pose d'isolation périphérique. Le reste du volume d'origine est construit en madriers. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est a été en partie refait ; il est recouvert de plaques d'eternit. Une croix est gravée sur la faîtière. Au nord-est, les portes de cave sont d'origine. Répartis sans ordonnance, les percements d'origine ont été agrandis sans homogénéité ainsi que l'attestent les montants verticaux des ouvertures, délimités par des frises incisées et moulurées. Les têtes de planètes, décorées d'encoches, sont probablement gravées d'inscriptions à l'intérieur. Les madriers du pignon ont été changés lors de l'aménagement des combles. Une baie vitrée avec un store est percée dans le socle au nord-est. L'accès à l'étage supérieur est au sud-est.

L'état général est bon. Le bâtiment a subi des transformations considérables qui ont porté atteinte à la substance historique, certainement ancienne (au minimum 19e siècle). Les interventions au niveau des percements, répartis sans ordonnance et traités sans souci d'homogénéité, altèrent la substance qui a perdu l'essentiel de sa valeur patrimoniale. De caractère traditionnel, le bâtiment volumineux appartient à un alignement de plusieurs édifices au gabarit similaire ; il a une valeur de situation qui nécessite que le volume d'origine soit préservé.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe (avant transformations).



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-92-000-000		126	92

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin du Son 10
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	391
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Aymon Claire
Année de constr.	1812
Modification(s)	Réfection toiture en 1987-1990 ; transformation annexe sud-est en 1990



Coordonnées : 2°59'228 / 1°11'6'077

Description / Justification

Située en bordure immédiate du chemin du Son reliant le centre du village à la route de Magrappé, dans le tissu bâti dense, cette maison d'habitation est implantée dans la pente.

Le bâtiment de trois niveaux comprend un soubassement d'un niveau en maçonnerie crépie qui dévoile l'appareil constructif en pierres assemblées. La partie maçonnée (avec pierres plaquées) en amont (ancienne dépendance rurale ?) a subi des transformations. Le reste du volume d'origine est construit en madriers. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est a été refait ; il est trop épais et recouvert de tuiles en éternit. Au nord-ouest, la porte de cave en arc surbaissé est d'origine. Les percements d'origine ont été agrandis sans homogénéité ainsi que l'attestent les montants verticaux des ouvertures. Les fenêtres ont des menuiseries à croisillons, des encadrements en bois et des volets. Les nouveaux percements réalisés dans la partie maçonnée sont généreux et munis de tablettes en béton. Les balcons en bois sont reliés par une structure verticale ; le balcon supérieur se prolonge sur les faces latérales. Les remaniements en amont sont lisibles en façade nord-est. Au sud-est se trouve un cadran solaire. La construction remonte vraisemblablement à 1812 (gravée sur la panne faîtière à l'intérieur).

L'état général est bon. Le bâtiment a subi des interventions au niveau des percements, de la toiture et de l'annexe sud-est, considérablement transformée. Il appartient à un alignement de plusieurs édifices au gabarit similaire si bien que sa volumétrie doit être préservée.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Christian Lathion, Veysonnaz, Les racines de l'avenir, Veysonnaz 1961, p. 43 (photo avant réfection toiture).
Swisstopo, photos aériennes.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-93-000-000		126	93

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin de la Tzintre 2
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	394
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Délèze Mary-Luce, Glassey Arianne, Lathion Pascale, Wafellman Nathalie, Fragnière Georgette, Glassey Samuel
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2°59'209 / 1°11'6'085

Description / Justification

Située en bordure immédiate du chemin de la Tzintre reliant le centre du village à la route de Magrappé, dans le tissu bâti dense, cette dépendance rurale est implantée dans la pente. Le bâtiment de deux niveaux comprend un soubassement en pierres assemblées partiellement crépies (revêtements de façade successifs et reprises) et un corps principal en madriers. Le toit à deux pans conserve sa finesse d'origine ; il est recouvert de tôles métalliques ondulées. La porte de grange est au nord-est et l'accès à l'écurie est au sud-ouest. Le bâtiment ne présente aucun intérêt patrimonial ni valeur de situation prépondérante.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B. Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades sud-est et nord-est



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-94-000-000		126	94

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin du Son 8
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	392
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Glassey Samuel, Glassey Gilbert, Zullo-Glassey Janique, Fragnière Guy
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Extension sud-ouest ; extension nord-est entre 1949 et 1986 ; transformation



Coordonnées : 2°59'218 / 1°11'090

Description / Justification

Située en bordure immédiate du chemin du Son reliant le centre du village à la route de Magrappé, dans le tissu bâti dense, cette maison d'habitation est implantée dans la pente.

Le bâtiment de quatre niveaux a été agrandi à deux reprises par des corps de bâtiment maçonnés, d'abord au sud-ouest, puis plus tard en direction du nord-est. Le bâtiment d'origine comprend un soubassement en maçonnerie crépée dévoilant l'appareil constructif en pierres assemblées. Le reste du volume est construit en madriers dont certains ont été remplacés. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est qui recouvre le volume central conserve sa finesse d'origine ; il est recouvert de tuiles en terre cuite. Une croix est gravée sur la faîtière. Les extensions sont bien visibles en toiture ; le pan occidental est recouvert de tôles métalliques ondulées. Au nord-ouest, les portes de cave sont anciennes. Répartis sans ordonnance, les percements anciens ont été agrandis et modifiés progressivement et sans homogénéité ainsi que l'attestent notamment les frises incisées et moulurées qui délimitaient les ouvertures d'origine dans la moitié ouest de la façade nord-ouest. Les vitrages sont pour la plupart anciens, munis de menuiseries à croisillons. Des initiales (M I T M J B) sont gravées au pignon, accompagnés d'outils de charpentiers (équerre, haches). Au sud-est, une baie vitrée avec store a été percée dans la façade en madriers qui comprend un balcon en bois. Un escalier donne accès aux niveaux supérieurs.

L'état général est moyen. Le bâtiment a subi des transformations considérables qui ont porté atteinte à la substance historique, certainement ancienne (au minimum 19e siècle). Les interventions au niveau des percements, répartis sans ordonnance et traités sans souci d'homogénéité, ainsi que les extensions au sud-ouest et au nord-est altèrent la substance qui a perdu l'essentiel de sa valeur patrimoniale. Elles pourraient être démolies pour dégager le volume initial. De caractère traditionnel, le bâtiment volumineux appartient à un ensemble de plusieurs édifices au gabarit similaire ; il a une valeur de situation qui nécessite que le volume d'origine soit préservé.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façade nord-ouest



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

126-95-000-000

Veysonnaz

Commune

Fiche

126

95

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 24
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	393
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Fragnière Guy
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Extension sud-ouest entre 1949 et 1986 ; adjonctions sud-ouest et sud-est ; transformation



Coordonnées : 2'592'217 / 1'116'100

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la rue Centre Village, cette maison d'habitation est implantée dans la pente.

Le bâtiment de cinq niveaux a subi des interventions avec l'ajout d'extensions au nord-est, au sud-est et au sud-ouest, et probablement aussi au niveau du corps principal. Il est en principalement en maçonnerie crépie ; le socle de l'annexe au nord-est (pierres assemblées) est celui d'un édifice antérieur. L'annexe sud-ouest, au toit plat, a remplacé un ancien édifice orienté nord-sud. Les deux niveaux supérieurs du volume central sont en madriers peu anciens (reconstruction ?). Le toit à deux pans avec pignons au nord-est et au sud-ouest (faîte parallèle aux courbes de niveau) et pignons latéraux, est recouvert de plaques d'éternit ; il est supporté par des têtes de panne monumentales. Le toit a déjà cette forme et cette orientation sur les anciennes photographies de 1937. Une baie vitrée est percée dans la face côté rue de l'annexe sud-ouest (affectation commerciale). Des extensions en maçonnerie se trouvent également au sud-est. Le corps de bâtiment nord-est a remplacé la terrasse d'un café. Des balcons en bois sont installés sur les deux faces principales.

L'état général est bon. Le bâtiment volumineux a subi des transformations considérables qui ont porté atteinte à la substance historique, certainement ancienne. Les extensions au sud-ouest, au sud-est et au nord-est altèrent la substance qui a perdu l'essentiel de sa valeur patrimoniale. Les volumes sont disproportionnés et mal assemblés les uns aux autres, et le tout manque d'homogénéité. Le gabarit du volume central laisse supposer à un probable exhaussement ou une reconstruction. En raison de la situation très importante du bâtiment en bordure de rue, au centre du village, il est essentiel de ne pas laisser d'espace non construit à cet emplacement. En cas de démolition/reconstruction, il faut réfléchir au volume à préserver et au meilleur parti à choisir pour assurer une intégration optimale.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photos 10, 12, 41.
Christian Lathion, Veysonnaz, Les racines de l'avenir, Veysonnaz 1961, p. 45 (avant transformation).
Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.10.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

126-96-000-000

Veysonnaz

Commune

Fiche

126

96

Catégorie Habitation
Objet
Adresse Rue Centre Village 27
Localité 1993 Veysonnaz
Cadastre n° 141
Folio n° 1
Zone(s) Zone de centre villageois
Fonction actuelle Atelier
Propriétaire(s) Desmeth Bénédicte



Coordonnées : 2°59'218 / 1°11'6"113

Description / Justification

Situé en bordure immédiate de la rue Centre Village, ce bâtiment d'un niveau en béton, au toit plat, n'a aucune valeur patrimoniale.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.



Façades ouest et nord



Façades est et nord

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

126-97-000-000

Veysonnaz

Commune

Fiche

126

97

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin des Jardins 2
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	140
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Desmeth Bénédicte,Trequesser Florian,Trequesser Schwéry Karine
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Transformation



Coordonnées : 2°59'211 / 1°11'6'121

Description / Justification

Située à proximité de la rue Centre Village et en bordure immédiate du chemin des Jardins, cette maison d'habitation est accolée, à l'ouest, à l'un des bâtiments sis sur la parcelle 135. Elle est implantée dans la pente.

Le bâtiment de quatre niveaux comprend un soubassement d'une hauteur d'un niveau et une partie amont en maçonnerie crépie. L'appareil constructif en pierres assemblées est visible aux angles où les boutisses et les carreaux jointoyés forment des chaînages. A l'ouest, une partie de la façade est recouverte d'un placage de pierres. Le corps principal est en madriers ; les madriers les plus anciens (encoches sur les têtes), au premier étage, sont recouverts de planches. Les niveaux supérieurs sont visiblement plus récents ; il est possible que le bâtiment ait été exhaussé. Le toit à deux pans avec pignons au nord et au sud, dont les avant-toits sont supportés par des têtes de panne sculptées au nord, est recouvert de plaques d'éternit. Les percements sont répartis avec une relative ordonnance, mais ont des caractéristiques diverses. Au nord, la porte de cave avec linteau en bois a été transformée en fenêtre. La tête de planche laisse supposer qu'elle porte une inscription à l'intérieur. Le balcon à l'ouest et l'accès extérieur au niveau supérieur sont en bois.

L'état général est bon. De caractère traditionnel, le bâtiment a subi des transformations conséquentes qui ont altéré la substance historique (madriers recouverts, exhaussement probable, percements agrandis et modifiés, etc.). Sa situation en bordure de la rue est importante et nécessite la conservation du volume.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 40. Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-98-000-000		126	98

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin des Jardins 4
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	135
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Dépendance
Fonction actuelle	Pergola, pavillon de jardin, tonelle, gloriette
Propriétaire(s)	Trequesser Florian, Trequesser Schwéry Karine
Modification(s)	Transformation/reconstruction récente



Coordonnées : 2°59'203 / 1°11'6'130

Description / Justification

Situé en bordure du chemin des Jardins, ce couvert récent se situe à l'emplacement d'une ancienne dépendance rurale allongée. Il comprend une partie maçonnée plaquée de pierre en amont et un couvert en aval. Le toit à deux pans est neuf. Le bâtiment ne présente aucun intérêt patrimonial et perturbe le quartier. La typologie de cet édifice est étrangère au tissu rural traditionnel du village.

Sur la même parcelle se trouve une annexe en planches accolée, à l'est, au bâtiment sis sur la parcelle 140. Elle n'a aucune valeur patrimoniale.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 40.
Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades nord-ouest et sud-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-99-000-000		126	99

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin des Jardins 10
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	136
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Desmeth Bénédicte
Modification(s)	1930?



Coordonnées : 2°59'208 / 1°11'6'132

Description / Justification

Située à proximité du chemin des Jardins, dans le tissu bâti dense, cette grange-écurie est implantée dans la pente.

Le bâtiment de deux niveaux est principalement construit en madriers. Il est consolidé par un socle en pierres assemblées. Le toit à deux pans avec pignons au nord et au sud conserve sa finesse d'origine ; il est recouvert de tôles métalliques ondulées. Une croix est gravée sur la faîtière. La porte de l'écurie se situe au nord et les accès au niveau supérieur de la grange sont au sud et à l'ouest. Une galerie est fermée par des planches au nord. Une petite annexe se trouve également au nord. Une inscription peinte, à l'est, indique peut-être la date de construction (1930) et les initiales des maîtres de l'ouvrage (J L F V).

L'état général est moyen. Le bâtiment n'a subi aucune transformation importante et il conserve sa substance rurale et modeste. La grange-écurie fait partie d'un groupement bâti situé en aval de la route principale ; il marque le front nord de cet ensemble déjà modifié par la transformation lourde d'un bâtiment voisin et la disparition de plusieurs ruraux..

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades sud-ouest et sud-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-100-000-000		126	100

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin des Jardins 12
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	137
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Fragnière Cyrille, Fragnière Noël, Fournier Félicien
Période	XIXe siècle
Modification(s)	Transformation ; réfection toiture



Coordonnées : 2°59'21.5" / 1°11'16.13"

Description / Justification

Située en retrait du chemin des Jardins, cette grange-écurie (ou ancien raccard transformé ?) est implantée dans la pente.

Le bâtiment de deux niveaux est principalement construit en madriers. Il est consolidé par un socle cimenté/pierres apparentes. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est a été refait ; il est recouvert de plaques d'eternit. La porte de l'écurie se situe au nord-ouest et l'accès au niveau supérieur de la grange est au sud-ouest. La date de construction (18(?)2) est gravée sur le linteau, de part et d'autre d'une croix. Une galerie est fermée par des planches au nord. Une petite annexe se trouve également au nord, sous la galerie.

L'état général est moyen. Le bâtiment a subi quelques transformations (réfection du socle, remaniement des portes, remplacement de la toiture, etc.). Il conserve toutefois une partie de sa substance rurale et modeste. Le rural fait partie d'un groupement bâti situé en aval de la route principale ; il marque le front nord de cet ensemble déjà modifié par la transformation lourde d'un bâtiment voisin et la disparition de plusieurs ruraux. Sa situation justifie la préservation de la volumétrie.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B. Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades sud-ouest et sud-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-101-000-000		126	101

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin des Jardins 6
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	100
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Stauffer Bernhard
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Transformation/rénovation



Coordonnées : 2°59'2183 / 1°11'6'134

Description / Justification

Située en bordure immédiate du chemin des Jardins, cette maison d'habitation de deux niveaux comprend un soubassement en maçonnerie crépie au ciment, vraisemblablement reconstruit en briques, et un corps principal en madriers récents. Le toit à deux pans est recouvert de plaques d'éternit. Les fenêtres ont des encadrements et des volets en bois. Un balcon avec une dalle en béton a été construit lors de la transformation. Le bâtiment, dont on ignore la fonction et l'aspect d'origine, a subi des transformations considérables qui ont porté atteinte à sa substance historique ancienne et à sa valeur patrimoniale. Il fait partie des quelques édifices situés le long du chemin des Jardins ; sa situation n'est pas prépondérante pour justifier le maintien du volume.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes.



Façades sud-ouest et sud-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-102-000-000		126	102

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin des Jardins 8
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	99
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange
Fonction actuelle	Grange
Propriétaire(s)	Lathion Théophile,Théoduloz Nicolas,Maret-Fournier Anne-Françoise,Rhême Patricia,Fournier Georges,Fournier Colette avant 1937
Année de constr.	



Coordonnées : 2°59'172 / 1°11'143

Description / Justification

Située en bordure immédiate du chemin des Jardins, cette grange (ou ancien raccard transformé?) est implantée dans la pente.

Le bâtiment de deux niveaux est construit en madriers. Des piliers en pierres assemblées supportent le corps de bâtiment en aval. Le toit à deux pans avec pignons à l'est et à l'ouest conserve sa finesse d'origine et une partie de sa couverture en bardeaux sous des tôles métalliques ondulées. La porte du rural est au sud.

L'état général est moyen surtout au niveau de la toiture en mauvais état. Le bâtiment conserve une partie de sa substance rurale et modeste. S'il s'agissait d'un raccard, il faut noter qu'il n'a plus de soubassement. Le rural fait partie des quelques édifices situés le long du chemin des Jardins, dont l'implantation est ancienne. Sa situation justifie la préservation de la volumétrie.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B. Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades sud-ouest et sud-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-103-000-000		126	103

Catégorie	Transports
Objet	
Adresse	Rue Centre Village / Chemin du Son 4
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	347
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Garage
Propriétaire(s)	Commune de Veysonnaz
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Transformation entre 1949 et 1986



Coordonnées : 2°59'231 / 1°11'102

Description / Justification

Situé en bordure immédiate de la rue Centre Village et du chemin du Son reliant le centre du village à la route de Magrappé, ce bâtiment sert de garage et de terrasse. Le bâtiment d'un niveau au toit plat est en maçonnerie crépie. Il remplace un ancien édifice (antérieur à 1937) avec un toit à deux pans dont il subsiste une partie du soubassement (pierres assemblées). L'édifice antérieur a été transformé, amputé de sa partie supérieure et diminué en plan pour permettre l'aménagement de la ruelle secondaire. Le bâtiment actuel ne présente aucun intérêt patrimonial.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe (photo avant transformation).



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-104-000-000		126	104

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin du Son 6
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	1683
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Varone Marie-Thérèse, Fragnière Freddy, Fragnière Béatrice, Fragnière Gilberte
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2°59'233 / 1°11'094

Description / Justification

Située en bordure du chemin du Son reliant le centre du village à la route de Magrappé, dans le tissu bâti dense, cette grange-écurie est implantée dans la pente.

Le bâtiment de deux niveaux comprend un soubassement en pierres assemblées grossièrement crépies et un corps principal en madriers. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine et sa couverture en bardeaux sous des tôles métalliques ondulées. Une croix est gravée sur la faîtière. L'accès à l'écurie est au sud-ouest et l'entrée de la grange, qui conserve les montants verticaux d'origine décorés d'encoches, se trouve au sud-est. Les initiales du maître de l'ouvrage (F A) sont gravées sur le linteau, de part et d'autre d'une croix. Une annexe maçonnée avec toit en appentis en tôles a été construite plus tard au sud-ouest, où se trouvent également une galerie en bois fermée par des planches ainsi qu'une petite extension en bois.

L'état général est moyen. La grange n'a subi aucune transformation et elle conserve sa substance historique rurale et modeste et toute sa valeur patrimoniale. Les extensions n'ont aucun intérêt patrimonial et pourraient être démolies pour dégager le volume initial.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B. Swisstopo, photos aériennes.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façade sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-105-000-000		126	105

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin du Son 7
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	348
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Fragnière Thérèse, Fragnière Bernard, Fragnière Lina, Varone Marie-Thérèse, Fragnière Freddy, Fragnière Béatrice, Fragnière Gilberte
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Transformation au sud-est



Coordonnées : 2°59'235 / 1°11'082

Description / Justification

Située en bordure du chemin du Son reliant le centre du village à la route de Magrappé, dans le tissu bâti dense, cette moitié de maison d'habitation est accolée, au nord-est, au bâtiment sis sur la parcelle 352. Elle est implantée dans la pente.

Le bâtiment de quatre niveaux comprend un soubassement d'un niveau dévoilant l'appareil constructif en pierres assemblées et différentes couches successives de crépi recouvertes d'un crépi ciment. La partie en amont est en maçonnerie crépie inégalement avec des reprises. Le reste est construit en madriers. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve, malgré une réfection partielle, sa finesse d'origine ; les avant-toits, supportés par des têtes de panne sculptées au nord-ouest, abritent les accès et les balcons. Il est recouvert de tuiles en terre cuite. Au nord-ouest, le soubassement comporte les anciennes portes de cave avec linteaux en bois. Répartis avec ordonnance, les percements de la partie boisée conservent leurs dimensions d'origine, des menuiseries à croisillons anciennes pour certaines et des volets. Au nord-ouest et au nord-est, des baies ont été modifiées par la pose d'un encadrement en bois et de stores. Au nord-ouest, les têtes de planètes laissent supposer des inscriptions gravées à l'intérieur. Les balcons sont en bois. La façade nord-est a subi moins de transformations que la face sud-ouest et la moitié occidentale du mur sud-est (reprises, nouveaux percements, reconstruction partielle en briques, etc.), où se trouvait apparemment l'ancienne colonne sanitaire.

L'état général est moyen. Le bâtiment a subi des interventions lourdes au sud-est qui ont porté atteinte à la substance historique. La façade principale, côté rue, conserve par contre sa substance presque intacte. De caractère traditionnel, le bâtiment volumineux appartient à un ensemble de plusieurs édifices au gabarit similaire ; il a une valeur patrimoniale, ainsi qu'une indéniable valeur de situation.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 19. Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-106-000-000		126	106

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin du Son 5
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	352
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Fragnière Odette, Fragnière Emile
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2°59'239 / 1°11'6'086

Description / Justification

Située en bordure du chemin du Son reliant le centre du village à la route de Magrappé, dans le tissu bâti dense, cette moitié de maison d'habitation est accolée, au sud-ouest, au bâtiment sis sur la parcelle 348. Elle est implantée dans la pente.

Le bâtiment de quatre niveaux comprend un soubassement d'un niveau dévoilant l'appareil constructif en pierres assemblées et différentes couches successives de crépi recouvertes d'un crépi ciment. La partie en amont est en maçonnerie crépie inégalement avec des reprises. Le reste est construit en madriers. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve, malgré une réfection partielle, sa finesse d'origine ; les avant-toits, supportés par des têtes de panne sculptées au nord-ouest, abritent les accès et les balcons. Il est recouvert de tuiles en terre cuite. Au nord-ouest, le soubassement comporte les anciennes portes de cave avec linteaux en bois. Répartis avec ordonnance, les percements de la partie boisée conservent leurs dimensions d'origine, des menuiseries à croisillons anciennes pour certaines et des volets. Au nord-ouest et au nord-est, des baies ont été modifiées par la pose d'un encadrement en bois et de stores. Au nord-ouest, les têtes de planètes laissent supposer des inscriptions gravées à l'intérieur. Les balcons sont en bois. La façade nord-est a subi moins de transformations que la face sud-ouest et la moitié occidentale du mur sud-est (reprises, nouveaux percements, reconstruction partielle en briques, etc.), où se trouvait apparemment l'ancienne colonne sanitaire.

L'état général est moyen. Le bâtiment a subi des interventions lourdes au sud-est qui ont porté atteinte à la substance historique. La façade principale, côté rue, conserve par contre sa substance presque intacte. De caractère traditionnel, le bâtiment volumineux appartient à un ensemble de plusieurs édifices au gabarit similaire ; il a une valeur patrimoniale, ainsi qu'une indéniable valeur de situation.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 19. Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-107-000-000		126	107

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin du Son 4
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	349
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Théoduloz Jean Charles, Fragnière Charly, Fragnière Marcel, Fragnière Jean Marie, Hauptmann Nicolas
Année de constr.	1837
Modification(s)	Agrandissement des fenêtres ; intervention en façade sud



Coordonnées : 2°59'240 / 1°11'6'103

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la rue Centre Village, dans le tissu bâti dense, cette maison d'habitation touche, au sud-ouest, le bâtiment sis sur la parcelle 347 ; elle partage un escalier, à l'est, avec le bâtiment sis sur la parcelle 351. Elle est implantée dans la pente.

Le bâtiment de quatre niveaux comprend un soubassement d'un niveau en maçonnerie crépée dévoilant l'appareil constructif en pierres assemblées. Le revêtement de façade n'est pas homogène ; il révèle des rénovations partielles. Le reste est construit en madriers. Le toit à deux pans avec pignons au nord et au sud conserve sa finesse d'origine et un avant-toit au nord supporté par des têtes de panne monumentales sculptées ; il est recouvert de plaques d'éternit. Une croix est gravée sur la faîtière. Au nord, une ouverture a été condamnée dans le soubassement. Répartis avec ordonnance, les percements d'origine ont été agrandis ainsi que l'attestent les frises incisées, moulurées et polychromées qui les délimitaient. Les têtes de planètes sont probablement gravées d'inscriptions à l'intérieur. Les têtes de madriers sont décorées d'encoches. Les fenêtres sont munies d'encadrements en bois et de volets. Une inscription est gravée au-dessus des madriers, constituée des initiales des maîtres de l'ouvrage et de la date de construction (1837) ; une date peinte (18 37) et des inscriptions sont partiellement visibles au pignon où les anciennes ouvertures des combles sont conservées. Les baies ont aussi été modifiées sur les autres façades. Des balcons en bois se situent sur les façades latérales.

L'état général est assez bon. Le bâtiment a subi des interventions lourdes en façade sud. L'agrandissement des ouvertures d'origine a endommagé, au nord, le décor gravé et peint, les frises et les moulures d'origine. De caractère traditionnel, le bâtiment volumineux conserve toutefois sa volumétrie et une grande partie de sa substance historique. Il appartient à un ensemble de plusieurs édifices au gabarit similaire ; il a une valeur patrimoniale, ainsi qu'une indéniable valeur de situation.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photos 11, 14-15. Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façade sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-108-000-000		126	108

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin du Son 2
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	351
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Fournier Jean-Daniel
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2°59'250 / 1°11'108

Description / Justification

Située en bordure de la rue Centre Village, cette maison d'habitation partage un escalier, à l'ouest, avec le bâtiment sis sur la parcelle 349. Elle est implantée dans la pente.

Le bâtiment de quatre niveaux comprend un soubassement en maçonnerie crépie ; les boutisses et les carreaux jointoyés sont visibles aux angles. Le reste est construit en madriers. Le toit à deux pans avec pignons au nord et au sud conserve sa finesse d'origine et des avant-toits débordants supportés par des têtes de panne monumentales sculptées ; il est recouvert de plaques d'éternit. Les fenêtres généreuses ont des menuiseries à croisillons, des encadrements et des tablettes saillantes en ciment ou des cadres en bois, ainsi que des volets. De petites ouvertures éclairent et ventilent les combles, visiblement inhabitables. Les percements ont subi des modifications au sud. Les balcons sont en bois. À l'est, une petite annexe maçonnerie d'un niveau a un toit plat utilisé comme terrasse. Les portes d'entrée sont à l'ouest.

L'état général est bon. Le bâtiment a subi peu de transformations depuis sa construction, probablement au début du 20e siècle. Seules quelques interventions sur les fenêtres sont à noter. L'annexe ne présente aucun intérêt patrimonial. De style "chalet", le bâtiment conserve sa substance historique peu ancienne. Il appartient à un ensemble de plusieurs édifices au gabarit similaire.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B. Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-109-000-000		126	109

Catégorie	Divers
Objet	
Adresse	Chemin du Son 3
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	382
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Dépendance
Fonction actuelle	Dépendance
Propriétaire(s)	Fragnière Charly, Fragnière Marcel, Fragnière Jean Marie
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2'592'251 / 1'116'098

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, cette dépendance en maçonnerie crépie d'un niveau au toit en appentis recouvert de tuiles en terre cuite est implantée dans la pente. Un édifice existait déjà à cet emplacement sur les photographies de 1937. Le bâtiment n'a aucune valeur patrimoniale.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-110-000-000		126	110

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue du Centre Village 29
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	146
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Délèze Keven, Délèze Fabrice
Année de constr.	1949 - 1958



Coordonnées : 2°59'233 / 1°11'6'122

Description / Justification

Située à proximité de la rue Centre Village, cette moitié de maison d'habitation maçonnée de quatre niveaux est récente. Elle a été construite après démolition d'un édifice antérieur situé en limite de la rue. Le toit à deux pans est fin et recouvert de tuiles en terre cuite. Quelques anciennes menuiseries à croisillons des fenêtres n'ont pas été remplacées par des vitrages PVC. L'escalier au sud-est, qui mène aux niveaux supérieurs, et les balcons baignoires au nord-est sont en béton. Le bâtiment, d'un gabarit trop imposant et d'une typologie architecturale mal intégrée (balcons béton, par exemple), ne présente aucun intérêt patrimonial. Son implantation récente en retrait de la rue ne correspond à aucune situation historique ; le volume n'a donc pas besoin d'être préservé.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 14-15.
Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.10.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-111-000-000		126	111

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue du Centre Village 29
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	147
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Délèze Keven
Année de constr.	1949 - 1958



Coordonnées : 2°59'237 / 1°11'6'125

Description / Justification

Située à proximité de la rue Centre Village, cette moitié de maison d'habitation maçonnée de quatre niveaux est récente. Elle a été construite après démolition d'un édifice antérieur situé en limite de la rue. Le toit à deux pans est fin et recouvert de tuiles en terre cuite. Quelques anciennes menuiseries à croisillons des fenêtres n'ont pas été remplacées par des vitrages PVC. L'escalier au sud-est, qui mène aux niveaux supérieurs, et les balcons baignoires au nord-est sont en béton. Le bâtiment, d'un gabarit trop imposant et d'une typologie architecturale mal intégrée (balcons béton, par exemple), ne présente aucun intérêt patrimonial. Son implantation récente en retrait de la rue ne correspond à aucune situation historique ; le volume n'a donc pas besoin d'être préservé.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 14-15.
Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.10.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-112-000-000		126	112

Catégorie	Transports
Objet	
Adresse	Rue du Centre Village 29
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	148
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Garage
Fonction actuelle	Garage
Propriétaire(s)	Fournier Jean-Daniel
Année de constr.	1979 - 1986



Coordonnées : 2'592'244 / 1'116'119

Description / Justification

Situé en bordure immédiate de la rue Centre Village, ce garage maçonné au toit plat servant de parking a été construit après démolition d'un édifice antérieur que l'on voit encore sur les photographies de 1949. La rampe d'accès est au nord-est. Le bâtiment ne présente aucun intérêt patrimonial et altère le site.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 14-15 (photo avant construction du garage).
Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façade nord-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-113-000-000		126	113

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue du Centre Village 26
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	197
Folio n°	1
Zone(s)	-
Fonction initiale	Grange
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Glassey Gilbert,Zullo-Glassey Janique,Glassey Samuel,Fragnière Charles Henri,Fragnière Didier,Fournier Jean-Daniel
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2°59'263 / 1°11'122

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la rue Centre Village, dans le tissu bâti dense, cette grange est implantée dans la pente.

Le bâtiment de deux niveaux comprend un soubassement en pierres assemblées décrépies partiellement jointoyées et un corps principal en planches. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine ; il est recouvert de tôles métalliques ondulées. Une croix est gravée sur la faîtière. Les accès aux deux niveaux, dont une porte de garage, se situent au sud-ouest.

L'état général est moyen. Le bâtiment n'a subi aucune transformation importante, et conserve sa substance rurale et modeste. La grange appartient à une rangée de quatre édifices qui constitue le front amont de la route, et plus largement à un ensemble homogène de dépendances rurales dont certaines, en amont, ont été transformées. Le bâtiment ne présente pas grand intérêt patrimonial en soi, mais sa situation importante justifie la préservation de la volumétrie.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 14-15 (photo avant construction du garage).

Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façade nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-114-000-000		126	114

Catégorie	Transports
Objet	
Adresse	Chemin du Pra du Fra 1
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	198
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange
Fonction actuelle	Garage
Propriétaire(s)	Praz Lydia
Année de constr.	1979 - 1986



Coordonnées : 2°59'265 / 1°11'6'115

Description / Justification

Situé en bordure immédiate du chemin du Pra du Fra reliant le centre du village à la route de Magrappé, ce rural est accolé, au nord-est, au bâtiment sis sur la parcelle 199. Il est implanté dans la pente.

Comme l'édifice mitoyen, ce bâtiment a été construit suite à la démolition de deux ruraux antérieurs orientés est-ouest. La typologie de la grange à chantons ne correspond pas à celle des ruraux antérieurs. Le bâtiment comprend un soubassement et des piliers en briques crépies au ciment et des pans en planches. Le toit à deux pans a changé d'orientation par rapport aux bâtiments précédents ; les pignons sont au nord-ouest et au sud-est. Il est recouvert de tuiles d'éternit. Les percements peu nombreux se résument principalement à de vastes ouvertures (garages) à deux vantaux.

L'état général est bon. Le bâtiment a été entièrement reconstruit. Il ne présente aucun intérêt patrimonial. Sa situation en bordure d'une route secondaire est importante et nécessite la conservation du volume. Il appartient à un ensemble homogène de dépendances rurales dont certaines, en amont, n'ont pas été transformées.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 18 (photo avant reconstruction). Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-115-000-000		126	115

Catégorie	Transports
Objet	
Adresse	Chemin du Pra du Fra 1
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	199
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange
Fonction actuelle	Garage
Propriétaire(s)	Praz Edouard
Année de constr.	1979 - 1986



Coordonnées : 2°59'269 / 1°11'6'118

Description / Justification

Situé en bordure immédiate du chemin du Pra du Fra reliant le centre du village à la route de Magrappé, ce rural est accolé, au sud-ouest, au bâtiment sis sur la parcelle 198. Il est implanté dans la pente.

Comme l'édifice mitoyen, ce bâtiment a été construit suite à la démolition de deux ruraux antérieurs orientés est-ouest. La typologie de la grange à chantons ne correspond pas à celle des ruraux antérieurs. Le bâtiment comprend un soubassement et des piliers en briques crépies au ciment et des pans en planches. Le toit à deux pans a changé d'orientation par rapport aux bâtiments précédents ; les pignons sont au nord-ouest et au sud-est. Il est recouvert de tuiles d'éternit. Les percements peu nombreux se résument principalement à de vastes ouvertures (garages) à deux vantaux.

L'état général est bon. Le bâtiment a été entièrement reconstruit. Il ne présente aucun intérêt patrimonial. Sa situation en bordure d'une route secondaire est importante et nécessite la conservation du volume. Il appartient à un ensemble homogène de dépendances rurales dont certaines, en amont, n'ont pas été transformées.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 18 (photo avant reconstruction). Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades sud-est et nord-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 19.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-116-000-000		126	116

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 26
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	200
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Praz Jean Luc, Fragnière Lina, Rhême Patricia, Praz Bertha, Fragnière Michel
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2'592'269 / 1'116'129

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la rue Centre Village, dans le tissu bâti dense, cette grange a été démolie en cours d'inventaire.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 14-15 (photo avant construction du garage).

Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades sud-est et nord-est



Façades nord-ouest et sud-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7		...
---	---	---	----	---	---	---	---	--	-----

Dernière modification: 19.08.2022



Bâtiment disparu ou en voie de disparition.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-117-000-000		126	117

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin du Pra du Fra 3
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	202
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Gillioz Sébastien
Année de constr.	1979 - 1986



Coordonnées : 2°59'277 / 1°11'122

Description / Justification

Située en bordure immédiate du chemin du Pra du Fra reliant le centre du village à la route de Magrappé, cette grange à chantons est accolée, au nord-ouest, au bâtiment sis sur la parcelle 1881. Elle est implantée dans la pente.

Le bâtiment a été reconstruit suite à la démolition d'un rural antérieur. La typologie de la grange à chantons ne correspond pas à celle du bâtiment antérieur. Le bâtiment de deux niveaux comprend un soubassement en béton et en briques de ciment non crépies, des piliers en briques et des pans en planches. Le toit à deux pans avec pignons est au nord-ouest et au sud-est est fin et recouvert de plaques d'eternit. L'extension nord-est, qui existait auparavant, a vraisemblablement été reconstruite en maçonnerie. Les percements consistent en de vastes ouvertures au sud-est et quelques baies.

L'état général est bon. Le bâtiment a été reconstruit ; il est plus grand que celui qui se trouvait à cet emplacement dans les années 1930. Il ne présente aucun intérêt patrimonial. Sa situation en bordure d'une route secondaire est importante et nécessite la conservation du volume. Il appartient à un ensemble homogène de dépendances rurales dont certaines, en amont, n'ont pas été transformées.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 18 (photo avant reconstruction). Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 22.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-118-000-000		126	118

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Chemin du Pra du Fra 3
Localité 1993 Veysonnaz
Cadastre n° 1881
Folio n° 1
Zone(s) Zone de centre villageois
Fonction actuelle Dépendance
Propriétaire(s) Gillioz Sébastien
Année de constr. avant 1937



Coordonnées : 2'592'273 / 1'116'125

Description / Justification

Située en retrait du chemin du Pra du Fra et de la rue Centre Village, cette annexe d'un niveau maçonnée (briques crépies) est accolée, au sud-est, au bâtiment sis sur la parcelle 202. Elle est surmontée d'un toit en appentis recouvert de tôles métalliques ondulées et sert de dépôt. Le bâtiment n'a aucune valeur patrimoniale et pourrait être démoli.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.



Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 22.08.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-119-000-000		126	119

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 28
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	201
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Vuissoz Jean Michel, Fragnière Edith
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2'59'276 / 1'11'133

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la rue Centre Village, cette grange-écurie est implantée dans la pente.

Le bâtiment de deux niveaux est entièrement construit en madriers. Un socle bas en moellons consolide l'édifice en amont. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine et sa couverture en bardeaux sous des tôles métalliques ondulées. Une croix est gravée sur la faîtière. L'accès à l'écurie et deux ouvertures sont au nord-ouest, tandis que l'entrée de la grange, qui conserve les montants verticaux d'origine décorés d'encoches, se trouve au sud-ouest. Une galerie fermée au nord-ouest se prolonge en façade sud-ouest. Une petite annexe en bois se situe au sud-ouest.

L'état général est moyen. Le bâtiment n'a subi aucune transformation et conserve sa substance rurale et modeste. La grange-écurie appartient à une rangée de quatre édifices qui constitue le front amont de la route, et plus largement à un ensemble homogène de dépendances rurales dont certaines, en amont, ont été transformées.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 18.
Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-120-000-000		126	120

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 28
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	223
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Délèze Serge,Christe Jean-Marie,Christe Claudia
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2°59'282 / 1°11'137

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la rue Centre Village, cette grange est implantée dans la pente.

Le bâtiment de deux niveaux est entièrement construit en madriers. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est, bien que refait, conserve sa finesse d'origine ; il est recouvert de tuiles d'éternit. Une croix est gravée sur la faîtière, ainsi que sur la solive située au-dessus de la porte au nord-ouest. La porte du soubassement, caractérisée par de larges montants latéraux, est au nord-ouest, et l'accès au niveau supérieur de la grange se situe au nord-est.

L'état général est bon. Le bâtiment n'a subi aucune transformation importante et conserve sa substance rurale et modeste. La grange appartient à une rangée de quatre édifices qui constitue le front amont de la route, et plus largement à un ensemble homogène de dépendances rurales dont certaines, en amont, ont été transformées.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 18.
Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-121-000-000		126	121

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin du Pra du Fra 2
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	361
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Praz Annette, Lathion Christian
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Agrandissement entre 1949 et 1986



Coordonnées : 2°59'273 / 1°11'6'105

Description / Justification

Située en bordure immédiate du chemin du Pra du Fra, cette grange-écurie est implantée dans la pente.

Le bâtiment de trois niveaux comprend un soubassement en madriers et un corps principal en planches. Il a été agrandi au nord-est par une partie en planches. Le toit à deux pans conserve sa finesse d'origine et se prolonge sur l'extension ; il est recouvert de tuiles en terre cuite. L'entrée de l'écurie est au nord-ouest et les accès aux niveaux supérieurs de la grange se situent au sud-est. Une petite annexe en bois avec un toit en appentis recouvert de tôles métalliques ondulées a été ajoutée au nord-ouest. La grange appartenait à l'origine à une rangée de quatre édifices qui constituait le front amont de la route secondaire, et plus largement à un ensemble homogène de dépendances rurales. La rangée a désormais perdu de son unité car certains ruraux ont été transformés/démolis. De ce fait, le maintien de la volumétrie n'est plus prépondérant.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 22.08.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-122-000-000		126	122

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Chemin du Pra du Fra 4, 6
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	362
Folio n°	2
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Moix Caroline, Moix Frédéric
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Transformation en habitation entre 1986 et 1999 ?



Coordonnées : 2°59'294 / 1°11'6'119

Description / Justification

Situé en bordure immédiate du chemin du Pra du Fra, cet ensemble bâti est implanté dans la pente. L'ensemble se compose de deux anciennes granges rénovées/transformées en habitation et reliées par un corps de bâtiment faisant office de corridor-bibliothèque. Un rural a été démoli entre les deux édifices pour construire la liaison. Les toitures sont orientées nord-sud. Le bâtiment à l'ouest, ancienne grange-écurie en madriers, a un toit neuf et des pignons vitrés. L'ancienne porte de grange, au nord-est, est vitrée. Le bâtiment à l'est est le résultat de l'agrandissement et de la transformation d'un ancien rural dont une partie des madriers est conservée. Un corps de bâtiment maçonné a été ajouté au sud-est. Au nord-ouest, un placage de pierres recouvre une portion de la façade largement percée de fenêtres. Le balcon est constitué d'une dalle en béton. La liaison d'un niveau comprend une façade entièrement vitrée au nord-ouest. Les ruraux appartenaient à l'origine à une rangée de quatre édifices qui constituait le front amont de la route secondaire, et plus largement à un ensemble homogène de dépendances rurales. La rangée a désormais perdu de son unité car ces ruraux ont été transformés et d'autres démolis. Les ruraux n'ont plus de valeur patrimoniale. De ce fait, le maintien de la volumétrie n'est plus prépondérant.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades sud-ouest et sud-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 22.08.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-124-000-000		126	124

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin du Pra du Fra 7
Localité	1993 Veysonnaz
Lieu-dit	Les Grangettes
Cadastre n°	205
Folio n°	1
Zone(s)	Zone extensive du village H50
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Bex Céline, Deleze Dyonis
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2°59'309 / 1°11'6'138

Description / Justification

Située en bordure immédiate du chemin du Pra du Fra, cette grange-écurie est implantée dans la pente.

Le bâtiment de trois niveaux comprend un soubassement en madriers et un corps principal en planches. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine et un avant-toit important au nord-ouest pour abriter la galerie ; il est recouvert de plaques métalliques ondulées. L'entrée de l'écurie est au nord-ouest, caractérisée par des montants verticaux, et les accès aux niveaux supérieurs de la grange se situent au sud-est et au nord-ouest. Certaines planches sont récentes (réparations). Une galerie est fermée par quelques planches au nord-ouest.

L'état général est moyen. Le bâtiment n'a subi aucune transformation importante, hormis le remplacement de quelques planches ; il conserve sa substance rurale et modeste. La grange-écurie est isolée dans les prés ; seule la dépendance rurale située en amont de la rue lui répond. Ensemble, elles marquent l'entrée dans le tissu du village, ici principalement rural. Cette valeur de situation est importante, si bien qu'elle nécessite la conservation du volume.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B. Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 22.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-125-000-000		126	125

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin du Pra du Fra 8a
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	651
Folio n°	4
Zone(s)	Zone extensive du village H50
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Glassey Marie, Théoduloz Anne Marie
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2°59'317 / 1°11'126

Description / Justification

Située en bordure immédiate du chemin du Pra du Fra, cette grange-écurie est implantée dans la pente.

Le bâtiment de deux niveaux est entièrement construit en madriers. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine et sa couverture en bardeaux sous des tôles métalliques ondulées. L'avant-toit important au nord-ouest abrite la galerie. Une croix est gravée sur la faîtière. L'entrée de l'écurie est au nord-ouest, caractérisée par des montants verticaux, et l'accès au niveau supérieur de la grange se situe au nord-est. Une petite annexe en bois avec un toit en appentis recouvert de tôles métalliques ondulées a été ajoutée au nord-est. Une galerie est fermée par quelques planches au nord-ouest.

L'état général est moyen. Le toit a besoin d'une rénovation. Le bâtiment n'a subi aucune transformation et il conserve sa substance rurale et modeste. La grange-écurie est isolée dans les prés ; seule la dépendance rurale (plus récente) située en aval de la rue lui répond. Ensemble, elles marquent l'entrée dans le tissu du village, ici principalement rural.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-126-000-000		126	126

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 39
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	178
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange
Fonction actuelle	Atelier
Propriétaire(s)	Fragnière Germaine
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Reconstruction ; création d'une place de parking après 1999 ; transformation



Coordonnées : 2°59'287 / 1°11'6'156

Description / Justification

Situé en bordure immédiate de la rue Centre Village, cet ensemble bâti est implanté dans la pente. Le volume aval est accolé, au nord-ouest, au bâtiment sis sur la parcelle 178.

L'ensemble comprend un bâtiment de deux niveaux (ancienne grange ?) apparemment reconstruit en briques de ciment principalement non crépies, un édifice en aval dont il ne subsiste que le soubassement en pierres assemblées qui était utilisé comme four à pain, ainsi qu'une place de parking abritée par une bâche. La place a été aménagée suite à la démolition d'un édifice rural antérieur. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est est récent et recouvert de plaques d'eternit. Une grande porte à deux vantaux est percée au nord-est. Les ouvertures nord-ouest sont protégées par une longue casquette en béton. Une porte donne accès, au nord-est, au four à pain. Des tôles métalliques font office de couverture rudimentaire pour ce qui reste de cet édifice.

L'état général est mauvais. Le bâtiment en briques a perdu sa substance historique ancienne dont on ignore même l'aspect ; il ne présente aucun intérêt patrimonial. Pour éviter d'altérer le site du point de vue esthétique, il devrait au moins être crépi. La présence d'un four à pain dans le bâtiment en ruines est intéressante et mériterait d'être vérifiée/documentée. La situation des édifices en bordure de la rue est importante et nécessite la conservation du volume.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 13 (avant aménagement place de parking).



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 22.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-127-000-000		126	127

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 43
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	176
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Délèze Serge
Année de constr.	1986 - 1999



Coordonnées : 2'592'271 / 1'116'162

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, cette extension d'habitation de trois niveaux est accolée, au nord-est, au bâtiment sis sur la parcelle 179. Le bâtiment est constitué d'un soubassement maçonné et d'un corps principal en madriers. Il est surmonté d'un toit à deux pans recouvert de tuiles en terre cuite. Le bâtiment n'a aucune valeur patrimoniale. Sa présence a altéré la substance historique du bâtiment mitoyen.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 13 (avant construction). Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 22.08.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-128-000-000		126	128

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 43
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	179
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Christe Jean-Marie,Délèze Serge
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Exhaussement en 1904 ; transformation en 1944 (?)



Coordonnées : 2°59'276 / 1°11'6165

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, dans le tissu bâti dense, cette maison d'habitation est accolée, au sud-ouest, au bâtiment sis sur la parcelle 176. Elle est implantée dans la pente.

Les deux niveaux inférieurs du bâtiment, soit le soubassement en maçonnerie crépie et le premier étage en madriers, sont plus anciens que les deux niveaux supérieurs en madriers ajoutés en 1904. La partie maçonnée en amont, en pierres assemblées partiellement crépies, est difficile à dater. Les anciens madriers sont doublés de planches au nord-est. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est est fin et recouvert de tuiles en terre cuite. La date de l'exhaussement (1904) est peinte sur la panne faîtière. Au nord-ouest, les fenêtres du premier étage ont été agrandies, comme l'attestent les frises incisées qui délimitaient les ouvertures d'origine ; elles ont des vitrages pleins, des encadrements en bois et des volets. Les dimensions des baies des niveaux supérieurs sont d'origine ; elles ont des montants verticaux, d'anciennes menuiseries à croisillons et un unique volet en bois. Les corniches moulurées sont peintes. Les têtes de planète laissent supposer qu'elles sont gravées avec des inscriptions à l'intérieur. Une partie d'un balcon en bois est conservée au sud-ouest. L'accès aux niveaux supérieurs se trouve au nord-est.

L'état général est moyen. Le revêtement de façade est inégal ; on note des reprises au ciment et des lézardes. Le bâtiment a subi une intervention considérable avec l'adjonction d'une annexe en façade sud-ouest, altérant la substance historique de cette façade. Construit en plusieurs étapes, dont une première qui remonte en tous cas au 19e siècle, le bâtiment conserve une grande partie de sa substance historique. De caractère traditionnel, le bâtiment volumineux a une valeur patrimoniale. Il fait partie d'un groupement bâti homogène situé en aval de la route principale.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photo 13 (avant adjonction au sud-ouest). Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façade nord-ouest



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-129-000-000		126	129

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 41
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	180
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Fragnière Germaine
Année de constr.	1764



Coordonnées : 2°59'280 / 1°11'171

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, dans le tissu bâti dense, cette grange-écurie est implantée dans la pente.

Le bâtiment de deux niveaux est entièrement construit en madriers. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine et des avant-toits importants sur les façades pignons ; il est recouvert de tôles métalliques ondulées sur un pan et de plaques d'eternit sur l'autre. L'entrée de l'écurie est au nord-ouest, caractérisée par des montants verticaux et un linteau gravé d'une croix. La façade sud-est est décorée d'éléments étrangers à la typologie rurale (fenêtres plaquées, porte, etc.). La date de construction et inscrite sur le linteau (1764). Les galeries ont disparu.

L'état général est moyen. La grange n'a subi aucune transformation importante (les éléments incongrus sont des décors), et elle conserve sa substance rurale et modeste. Elle fait partie d'un groupement bâti homogène situé en aval de la route principale.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B. Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façade sud-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.10.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-130-000-000		126	130

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 41
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	181
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Praz Martin, Praz Claire-Lise, Praz Quentin, Praz Damaris
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Transformation et réfection toiture en cours en 2021



Coordonnées : 2°59'296 / 1°11'163

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la rue Centre Village, dans le tissu bâti dense, cette maison d'habitation est implantée dans la pente.

Le bâtiment de trois niveaux comprend un soubassement d'un niveau et une partie en amont en maçonnerie crépie, ainsi qu'un corps principal en madriers recouverts de planches au sud-ouest. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est a été refait récemment ; il est beaucoup trop épais et recouvert de tuiles d'ernet. Les percements ont été agrandis et munis de nouveaux vitrages. Une annexe maçonnée d'un niveau se situe au nord-est.

L'édifice est en travaux. Le bâtiment a subi des transformations importantes qui ont porté atteinte à sa substance historique et à sa valeur patrimoniale. Sa situation en bordure de la rue est importante et nécessite la conservation du volume. De caractère traditionnel, le bâtiment volumineux partie d'un groupement bâti homogène situé en aval de la route principale.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-131-000-000		126	131

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 47
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	182
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Fragnière Germaine
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Agrandissement au sud-ouest et exhaussement entre 1937 et 1949



Coordonnées : 2°59'290 / 1°11'6'175

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, dans le tissu bâti dense, cette maison d'habitation est implantée dans la pente.

Le bâtiment de quatre niveaux comprend un soubassement et une partie en amont en maçonnerie crépie (une portion est recouverte de pierres plaquées au sud-est), ainsi qu'un corps principal en madriers. Un corps de bâtiment en bois est en saillie au nord-est et une terrasse en extension au sud-ouest. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est est relativement fin, avec des avant-toits supportés par des pannes monumentales sculptées, et recouvert de plaques d'éternit. Il semble avoir été exhaussé pour aménager un niveau supplémentaire. Réparties avec une relative ordonnance, les percements ont des tailles et des caractéristiques diverses. Des balcons en bois se trouvent au nord-ouest. Les façades sud-ouest et sud-est révèlent des interventions (terrasse et balcon, structures d'escaliers, différents placages de pierres, etc.).

L'état général est bon. Le bâtiment a subi des transformations considérables qui ont porté atteinte à sa substance historique et à sa valeur patrimoniale. Un bâtiment existait déjà à cet emplacement avant 1937, agrandi ensuite au sud-ouest et exhaussé. De caractère traditionnel, le bâtiment volumineux fait partie d'un groupement bâti homogène situé en aval de la route principale. Sa volumétrie doit être préservée.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B. Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-132-000-000		126	132

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 45
Localité	1993 Veysonnaz
Lieu-dit	La Golette
Cadastre n°	184
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Glassey Blaise
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Extension au sud-ouest (et au sud-est ?) entre 1949 et 1986 ; aménagement lucarnes



Coordonnées : 2'592'270 / 1'116'178

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, cette maison d'habitation est implantée dans la pente.

Le bâtiment de trois niveaux comprend un soubassement et une partie en amont en maçonnerie crépie, ainsi qu'un corps principal en madriers recouverts de planches. Les têtes des anciens madriers décorées d'encoches et les têtes de panne sont visibles. Une extension en maçonnerie a été ajoutée au sud-ouest. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine et des avant-toits ; les lucarnes ne sont pas d'origine. Prolongé sur l'extension, il est recouvert de tuiles en terre cuite. Réparties avec une relative ordonnance, les percements ont des tailles et des caractéristiques diverses. Les fenêtres ont des menuiseries à croisillons ou à deux vantaux relativement anciens ; seules quelques baies ont des vitrages PVC. Un vestibule d'entrée vitré est aménagé au sud-ouest. La partie boisée comporte des balcons en bois et la partie maçonnée a deux balcons avec dalles en béton au nord-ouest. Le corps de bâtiment maçonné à l'extrémité sud-est est probablement un ajout postérieur.

L'état général est bon. Le bâtiment a subi des transformations considérables (extension, doublage des madriers, etc.) qui ont porté atteinte à sa substance historique vraisemblablement ancienne. Il a perdu sa valeur patrimoniale. De caractère vernaculaire, le bâtiment volumineux fait partie d'un groupement bâti homogène situé en aval de la route principale ; il marque le front nord de cet ensemble. Sa volumétrie doit être préservée.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.10.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-133-000-000		126	133

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 47
Localité	1993 Veysonnaz
Lieu-dit	La Golette
Cadastre n°	1737
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Udofia-Glassey Annick
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Transformation et réfection toiture en cours en 2021



Coordonnées : 2°59'278 / 1°11'183

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, cette grange-écurie est accolée, au nord-est, au bâtiment sis sur la parcelle 1798. Elle est implantée dans la pente.

Le bâtiment de deux niveaux est principalement construit en madriers. Il est consolidé par un socle en pierres assemblées. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est a été refait récemment ; il est trop épais et recouvert de plaques d'eternit. L'entrée de l'écurie se situe au nord-ouest et les accès au niveau supérieur de la grange sont au sud-est et au nord-ouest, toutes caractérisées par des montants verticaux. Les galeries ont disparu.

L'édifice est en travaux. La grange-écurie a subi des transformations importantes qui ont porté atteinte à sa substance historique (adjonction avec le bâtiment mitoyen principalement, réfection de toiture) et à sa valeur patrimoniale. Le bâtiment fait partie d'un groupement bâti homogène situé en aval de la route principale ; il marque le front nord de cet ensemble. Sa volumétrie doit être préservée.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.

Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe (avant transformation).



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.10.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-134-000-000		126	134

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 51
Localité	1993 Veysonnaz
Lieu-dit	La Golette
Cadastre n°	1798
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Dépendance
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Udofia-Glassey Annick
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Transformation (reconstruction ?) 2e moitié 20e siècle ?



Coordonnées : 2°59'282 / 1°11'188

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, cette ancienne dépendance rurale transformée en habitation est accolée, au sud-ouest, au bâtiment sis sur la parcelle 1737. Elle est implantée dans la pente.

Le bâtiment de deux niveaux comprend un soubassement maçonné et un niveau en madriers récents. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est est recouvert de plaques d'éternit. Un balcon avec dalle en béton se trouve au nord-ouest.

L'état général est bon. Le bâtiment a subi des transformations importantes, voire une reconstruction complète probablement, qui ont porté atteinte à sa substance historique. Il ne présente aucun intérêt patrimonial. Le bâtiment fait partie d'un groupement bâti homogène situé en aval de la route principale ; il marque le front nord de cet ensemble. Sa volumétrie doit être préservée.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe (avant transformation).



Façade nord-ouest



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.10.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-136-000-000		126	136

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 53
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	187
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Fournier Nestor, Fragnière Jean-François
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Transformation/rénovation



Coordonnées : 2°59'300 / 1°11'179

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, dans le tissu bâti dense, cette maison d'habitation est implantée dans la pente.

Le bâtiment de quatre niveaux comprend un soubassement et une partie en amont en maçonnerie crépie, ainsi qu'un corps principal en madriers recouverts de planches. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est n'est pas d'origine ; il est recouvert de tuiles en terre cuite. Un corps de bâtiment à l'extrémité sud-est est plus bas que le reste de l'édifice. Répartis avec ordonnance, les percements de la partie boisée ont été agrandis. Les fenêtres ont des menuiseries plutôt récentes ou des vitrages PVC. Au nord-ouest, les têtes de planche décorées d'encoche laissent supposer qu'elles sont gravées d'inscriptions à l'intérieur. Les balcons sont en bois, sauf une partie en béton au sud-ouest.

L'état général est bon. Le bâtiment a subi des transformations considérables (doublage des madriers, etc.) qui ont porté atteinte à sa substance historique vraisemblablement ancienne. Il a perdu une grande partie de sa valeur patrimoniale. De caractère traditionnel, le bâtiment volumineux fait partie d'un groupement bâti homogène situé en aval de la route principale. Sa volumétrie doit être préservée.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B. Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-137-000-000		126	137

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 49
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	189
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Dépendance
Fonction actuelle	Garage
Propriétaire(s)	Fournier Nestor,Fournier Jacqueline
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Transformation



Coordonnées : 2°59'305 / 1°11'167

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la rue Centre Village, dans le tissu bâti dense, cette ancienne dépendance rurale transformée en garage est implantée dans la pente. Le bâtiment de deux niveaux comprend un soubassement en pierres assemblées crépies et un corps principal en planches. Le toit à deux pans conserve sa finesse d'origine et sa couverture en bardeaux sous des tôles métalliques ondulées. L'ancienne porte du soubassement avec linteau en bois est conservée au nord-ouest. Une porte de garage est aménagée au sud-est. Le bâtiment ne présente aucun intérêt patrimonial.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 22.08.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-138-000-000		126	138

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 55
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	190
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Gex Patrice, Gex Philippe, Rudaz Pierre-Albert, Fournier Cyrille
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Transformation/rénovation entre 1949 et 1986 ; exhaussement partiel ; extension vérandas après 1979



Coordonnées : 2°59'313 / 1°11'173

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la rue Centre Village, dans le tissu bâti dense, cette maison d'habitation est implantée dans la pente.

Le bâtiment de quatre niveaux comprend un soubassement et une partie en amont en maçonnerie crépie, ainsi qu'un corps principal en madriers recouverts de planches. Il a été exhaussé dans la partie occidentale. Les têtes des anciens madriers décorées d'encoches et celles des anciennes pannes sont visibles. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est est irrégulier, relativement fin et recouvert de tuiles en terre cuite. Répartis sans ordonnance en raison des transformations successives, les percements ont des tailles et des caractéristiques diverses. Certaines fenêtres conservent des menuiseries à croisillons anciennes. Les balcons sont en bois. Les deux niveaux de vérandas au nord-est ont été ajoutés récemment. La façade sud-est est caractérisée par deux escaliers maçonnés qui donnent accès aux façades latérales.

L'état général est bon. Le bâtiment a subi des transformations considérables (doublage des madriers, exhaussement partiel, etc.) qui ont porté atteinte à sa substance historique vraisemblablement ancienne. Il a perdu une grande partie de sa valeur patrimoniale. De caractère traditionnel, le bâtiment volumineux fait partie d'un groupement bâti homogène situé en aval de la route principale. Sa situation en bordure de la rue est importante et nécessite la conservation du volume.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B, photos 13, 16. Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe (avant exhaussement).



Façades sud-est et nord-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-139-000-000		126	139

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 59
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	188
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Fournier Roger, Fragnière Anne-Monique, Fragnière Jean-Noël
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2°59'307 / 1°11'180

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, dans le tissu bâti dense, cette grange-écurie est accolée, au nord-ouest, au bâtiment sis sur la parcelle 1693. Elle est implantée dans la pente.

Le bâtiment de deux niveaux est entièrement construit en madriers. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine ; il est partiellement refait et recouvert de tôles métalliques ondulées. L'entrée de l'écurie est au nord-ouest et l'accès au niveau supérieur de la grange se trouve au sud-ouest.

L'état général est moyen. Le rural n'a pas été transformé, mais il a subi une atteinte à sa substance lors de l'adjonction d'une annexe maçonnée au nord-ouest. Le bâtiment fait partie d'un groupement bâti homogène situé en aval de la route principale.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B. Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-ouest et sud-ouest



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.10.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-140-000-000		126	140

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 53
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	1692
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Cabanon
Fonction actuelle	Cabanon
Propriétaire(s)	Fragnière Jean-François



Coordonnées : 2'592'298 / 1'116'190

Description / Justification

Ce cabanon de jardin en planches et briques crépies, avec un toit en appentis recouvert de tôles métalliques ondulées, n'a aucune valeur patrimoniale.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B. Swisstopo, photos aériennes.



Façades sud-ouest et sud-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-141-000-000		126	141

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 59
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	1693
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Dépendance
Fonction actuelle	Dépendance
Propriétaire(s)	Fournier Nestor
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2'592'307 / 1'116'184

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, dans le tissu bâti dense, cette annexe maçonnée (briques crépies) d'un niveau est accolée, au sud-est, au bâtiment sis sur la parcelle 188. Elle est abritée par un toit en appentis recouvert de tôles métalliques ondulées. Le bâtiment n'a aucune valeur patrimoniale.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.



Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 22.08.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-142-000-000		126	142

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 61
Localité	1993 Veysonnaz
Cadastre n°	192
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Délèze Serge, Fournier Cyrille
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2°59'313 / 1°11'185

Description / Justification

Située en retrait de la rue Centre Village, dans le tissu bâti dense, cette grange-écurie est accolée, à l'ouest, au bâtiment sis sur la parcelle 1693. Elle est implantée dans la pente.

Le bâtiment de deux niveaux comprend un soubassement en madriers et un corps principal en planches. Une extension en planches a été ajoutée au nord. Le toit à deux pans avec pignons à l'est et à l'ouest (faite parallèle aux courbes de niveau) conserve sa finesse d'origine ; prolongé de manière rudimentaire sur l'extension, il est recouvert de tôles métalliques ondulées. L'entrée de l'écurie est à l'est et l'accès au niveau supérieur de la grange se trouve au sud. Une galerie fermée est aménagée au-dessus de l'annexe.

L'état général est moyen. Le toit est en mauvais état et quelques planches des façades ont disparu. Le rural n'a subi aucune transformation importante, et il conserve sa substance rurale et modeste. Le bâtiment fait partie d'un groupement bâti homogène situé en aval de la route principale. Sa volumétrie doit être préservée.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades nord-est et nord-ouest



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 22.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-143-000-000		126	143

Catégorie Artisanat et Industrie
Objet
Adresse Rue Centre Village 61
Localité 1993 Veysonnaz
Cadastre n° 1721
Folio n° 1
Zone(s) Zone de centre villageois
Propriétaire(s) Délèze Serge



Coordonnées : 2'592'309 / 1'116'187

Description / Justification

Cette extension rurale est accolée, au sud, au bâtiment principal (grange-écurie) sis sur la parcelle 192. Il s'agit probablement d'un box à mulet au niveau inférieur, surmonté d'une galerie fermée. Le bâtiment en soi n'a aucune valeur patrimoniale.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B.
 Swisstopo, photos aériennes.



Façade nord-est



Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 22.08.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-144-000-000		126	144

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Rue Centre Village 57
Localité	1993 Veysonnaz
Lieu-dit	La Golette
Cadastre n°	186
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Praz Jean-Paul, Praz Bernard, Luyet Marie-Madeleine, Délèze Chantal, Pitteloud-Praz Jacinthe, Praz Dominique avant 1937
Année de constr.	
Modification(s)	Extension entre 1949 et 1986



Coordonnées : 2°59'324 / 1°11'180

Description / Justification

Située en bordure immédiate de la rue Centre Village, dans le tissu bâti dense, cette grange-écurie est implantée dans la pente.

Le bâtiment de trois niveaux comprend un soubassement en madriers et un corps principal en planches. Il est consolidé par un socle en briques de ciment non crépies. Une extension de deux niveaux, combinant maçonnerie crépie et planches, a été ajoutée au nord-est. Le toit à deux pans avec pignons au nord-ouest et au sud-est conserve sa finesse d'origine et sa couverture en bardeaux sous des tôles métalliques ondulées ; il se prolonge sur l'extension. L'entrée de l'écurie est au nord-ouest, caractérisée par des montants verticaux, et les accès aux niveaux supérieurs de la grange se trouvent au sud-est, du côté de la rue afin de faciliter l'engrangement du fourrage.

L'état général est moyen. Le rural n'a subi aucune transformation importante, et il conserve sa substance rurale et modeste. L'extension plus récente est bien intégrée. Le bâtiment fait partie d'un groupement bâti homogène situé en aval de la route principale. Il marque l'entrée dans le village depuis l'est. Sa volumétrie doit être préservée.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre 1 : « Agglomération historique englobant toutes les constructions anciennes à l'exception de l'église », objectif de sauvegarde B. Swisstopo, photos aériennes ; photo ancienne Delcampe.



Façades sud-ouest et sud-est



Façades nord-ouest et sud-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 22.08.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-146-000-000		126	146

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route de Tierpeu 29
Localité	1993 Veysonnaz
Lieu-dit	Tierpeu
Cadastre n°	37
Folio n°	1
Zone(s)	Zone extensive du village H50
Fonction initiale	Grenier
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Praz Antoine
Année de constr.	1949 - 1986



Coordonnées : 2'592'158 / 1'116'207

Description / Justification

Située en bordure de la route de Tierpeu, cette maison d'habitation de deux niveaux en maçonnerie et madriers est récente ; elle a été construite suite à la démolition, lors de l'aménagement de la route, d'un ancien grenier remontant probablement à 1690. L'orientation du faite a été modifiée, car celle du grenier antérieur était parallèle aux courbes de niveau. Les larges madriers taillés à la hache ont visiblement été récupérés. Le bâtiment est caractérisé par un soubassement plus imposant que le corps principal, un balcon qui fait le tour de l'édifice et une toiture trop épaisse avec des avant-toits débordants. Il n'a aucun intérêt patrimonial ni valeur de situation prépondérante.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre environnant IV : « Prés et vergers escarpés, limités par la forêt », objectif de sauvegarde a. Swisstopo, photos aériennes.



Façades sud-est et nord-est



Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 22.08.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-147-000-000		126	147

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route de Tierpeu 31
Localité	1993 Veysonnaz
Lieu-dit	Tierpeu
Cadastre n°	1777
Folio n°	1
Zone(s)	Zone extensive du village H50
Fonction initiale	Raccard
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Praz Jean-Jacques,Praz Magali
Année de constr.	1949 - 1986



Coordonnées : 2'592'151 / 1'116'222

Description / Justification

Située en bordure de la route de Tierpeu, cette maison d'habitation de trois niveaux en maçonnerie et madriers est récente. Il s'agissait peut-être d'un raccard remontant à 1782 qui a été déplacé et remonté à cet emplacement. Les larges madriers taillés à la hache ont visiblement été récupérés. Le bâtiment est caractérisé par des pierres typiques du raccard posées à des emplacements incongrus, une véranda, un vestibule d'entrée, etc. Il ne présente aucun intérêt patrimonial ni aucune valeur de situation.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre environnant IV : « Prés et vergers escarpés, limités par la forêt », objectif de sauvegarde a.
Swisstopo, photos aériennes.



Façades sud-est et nord-est



Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 22.08.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-148-000-000		126	148

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route de Tierpeu 39
Localité	1993 Veysonnaz
Lieu-dit	Tierpeu
Cadastre n°	1740
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Fragnière Délèze Valérie,Délèze Stéphane,Fragnière Hermann
Année de constr.	avant 1937
Modification(s)	Transformation



Coordonnées : 2°59'206 / 1°11'6'236

Description / Justification

Située en bordure de la route de Tierpeu et d'un chemin, cette maison d'habitation est implantée dans la pente.

Le bâtiment de quatre niveaux comprend un soubassement maçonné partiellement décrépi, dévoilant l'appareil constructif en pierres assemblées jointoyées, et une partie au nord-est en maçonnerie crépie. Le reste est construit en madriers. Le toit à deux pans avec pignons au sud-ouest et au nord-est (faîte parallèle aux courbes de niveau) conserve sa finesse d'origine et des avant-toits supportés par des têtes de panne monumentales sculptées ; il est recouvert de plaques d'éternit. Les ouvertures de la partie boisée ont été agrandies et munies d'encadrements en bois. Une baie vitrée avec store est percée au pignon sud-ouest. Les balcons sont en bois. Certaines fenêtres et portes de la partie maçonnée sont caractérisées par des encadrements avec fronton et des tablettes moulurées. Une structure d'escaliers en pierre ou en bois donne accès, au nord-est, aux différents étages. Les portes de caves, au nord-ouest, sont d'origine.

L'état général est bon. Le bâtiment a subi des transformations au niveau des percements. Il conserve une grande partie de sa substance historique et de son caractère traditionnel. Le bâtiment fait partie ensemble bâti situé en aval de la route principale, dans les prés. Autrefois, il était relié au village par un chemin.

Sur la même parcelle se trouve un cabanon de jardin en planches qui n'a aucune valeur patrimoniale.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre environnant IV : « Prés et vergers escarpés, limités par la forêt », objectif de sauvegarde a. Swisstopo, photos aériennes.



Façades sud-ouest et sud-est



Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-149-000-000		126	149

Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Route de Tierpeu 35
Localité	1993 Veysonnaz
Lieu-dit	Tierpeu
Cadastre n°	43
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Grange-écurie
Fonction actuelle	Dépôt
Propriétaire(s)	Fragnière Cyrille, Fragnière Clément, Délèze Marguerite, Wyss-Fragnière Lydia, Fragnière Délèze Valérie
Année de constr.	avant 1937



Coordonnées : 2°59'192 / 1°11'6'238

Description / Justification

Située en bordure d'un chemin et à proximité de la route de Tierpeu, cette grange-écurie est implantée dans la pente.

Le bâtiment de deux niveaux comprend un soubassement en madriers, consolidé par un socle en pierres assemblées, et un corps principal en planches. Le toit à deux pans avec pignons au sud-ouest et au nord-est (faîte parallèle aux courbes de niveau) conserve sa finesse d'origine ; il est recouvert de plaques d'éternit. L'entrée de l'écurie est au sud-ouest et l'accès au niveau supérieur de la grange se situe au sud-est. Des ouvertures supplémentaires ont vraisemblablement été aménagées en façade nord-est où se trouve une petite extension maçonnée (briques en terre cuite crépies) surmontée d'un toit en tôles métalliques ondulées.


L'état général est plutôt bon. La grange-écurie n'a subi aucune transformation importante, et elle conserve sa substance rurale et modeste. Le bâtiment fait partie ensemble bâti situé en aval de la route principale, dans les prés. Autrefois, il était relié au village par un chemin. L'implantation de cet ensemble est ancienne, c'est pourquoi la volumétrie du bâtiment doit être préservée, d'autant plus que plusieurs édifices ont déjà disparu.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre environnant IV : « Prés et vergers escarpés, limités par la forêt », objectif de sauvegarde a. Swisstopo, photos aériennes.



Façades sud-est et nord-est



Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 17.10.2022

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même et demande le maintien du volume.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-150-000-000		126	150

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route de Tierpeu 35
Localité	1993 Veysonnaz
Lieu-dit	Tierpeu
Cadastre n°	42
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Viquerat Charly,Viquerat-Lachat Myriam
Année de constr.	1836
Modification(s)	Extension entre 1937 et 1949 ; agrandissement des percements ; réfection de la toiture



Coordonnées : 2°59'194 / 1°11'6'249

Description / Justification

Située en bordure d'un chemin et à proximité de la route de Tierpeu, cette maison d'habitation est implantée dans la pente.

Le bâtiment de trois niveaux comprend un soubassement et une partie amont en maçonnerie crépie, ainsi qu'un corps aval en madriers. Les madriers de la façade occidentale ont été recouverts de planches. Une extension maçonnée d'un niveau, au toit plat servant de terrasse, a été ajoutée à l'ouest au cours du 20e siècle. Le toit à deux pans avec pignons au nord et au sud conserve sa finesse d'origine et des avant-toits supportés par des têtes de panne monumentales sculptées ; il est recouvert de plaques d'eternit. Au nord, les percements répartis avec ordonnance ont été agrandis comme le prouvent les montants verticaux des ouvertures initiales, délimitées par des frises gravées à denticules en damiers. Les ouvertures des combles ne sont également pas d'origine. Les fenêtres ont des encadrements et des volets en bois. Les têtes de madriers sont décorées d'encoches. La tête de planche laisse supposer qu'elle est gravée d'inscriptions à l'intérieur. Une inscription est gravée dans les madriers au-dessus des fenêtres du premier étage : « FRAGNIERE . IEAN E MAI F [...] . IEAN . IOSEPH . FRANIE . MARIE . GATRE [...] IHS 1836 ». Partiellement lisible et compréhensible, l'inscription indique la date de construction (1836) et les noms des maîtres de l'ouvrage. D'autres frises et des motifs floraux peints décorent la façade. La date est peinte au pignon. Des roses des vents et des cruches versant dans des pots sont également peints à l'est. L'entrée à l'étage se situe au sud. La façade ouest a été modifiée lors de l'aménagement de la terrasse.

L'état général est bon. Le bâtiment a subi des transformations au niveau des percements et de la face ouest qui ont porté atteinte à sa substance historique remontant au 19e siècle. Malgré cela, l'édifice au caractère traditionnel conserve une remarquable substance (décors, frises, etc.) et une valeur patrimoniale ; l'extension n'a aucune intérêt et pourrait être démolie pour dégager le volume initial. Le bâtiment fait partie ensemble bâti situé en aval de la route principale, dans les prés. Autrefois, il était relié au village par un chemin.

En cas de travaux, un intérêt particulier doit être accordé à ce bâtiment susceptible de conserver une certaine substance historique à l'intérieur. Une étude historique est recommandée.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre environnant IV : « Prés et vergers escarpés, limités par la forêt », objectif de sauvegarde a. Swisstopo, photos aériennes.



Façades sud-est et nord-est



Façades nord-ouest et sud-ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 03.09.2022

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d'intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction...); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI	Veysonnaz	Commune	Fiche
126-151-000-000		126	151

Catégorie	Habitation
Objet	
Adresse	Route de Tierpeu 37
Localité	1993 Veysonnaz
Lieu-dit	Tierpeu
Cadastre n°	47
Folio n°	1
Zone(s)	Zone de centre villageois
Fonction initiale	Habitation
Fonction actuelle	Habitation
Propriétaire(s)	Fragnière Michel
Année de constr.	1949 - 1986



Coordonnées : 2'59'210 / 1'116'261

Description / Justification

Située en bordure d'un chemin et en retrait de la rue de Tierpeu, cette maison d'habitation de trois niveaux a été construite suite à la démolition d'au moins deux édifices antérieurs. Elle est implantée un peu plus en aval que ces derniers. Le bâtiment qui combine maçonnerie et madriers reprend une typologie architecturale vernaculaire. Une véranda imposante est construite au nord-est. Le bâtiment ne présente aucun intérêt patrimonial et dans la mesure où il a été reconstruit sans respecter strictement l'implantation des édifices antérieurs, sa valeur de situation n'est pas prépondérante et il n'est pas nécessaire de la préserver.

Documents

Site d'importance locale, 1979 : périmètre environnant IV : « Prés et vergers escarpés, limités par la forêt », objectif de sauvegarde a.
Swisstopo, photos aériennes.



Façades sud et est



Façade ouest

Degré de classement proposé

1	2	3	4+	4	5	6	7	0	...
---	---	---	----	---	---	---	---	---	-----

Dernière modification: 22.08.2022

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.